

## Balatonmáriafürdő, Őrház utcai strand



(kép forrása: Google Térkép)



### Alapadatok

<b>Megye:</b>	Somogy
<b>Település:</b>	Balatonmáriafürdő
<b>Fürdőhely címe:</b>	Balatonmáriafürdő, Őrház utca 1594/4 hrsz.
<b>A felszíni víz földrajzi neve:</b>	Balaton
<b>A felszíni víz jellege:</b>	tó
<b>A fürdővíz azonosító jele:</b>	HUBW_01528
<b>A fürdővíz-csoport azonosító jele:</b>	HUBW_G1532
<b>A fürdővíz neve:</b>	Balatonmáriafürdő, Őrház utcai strand
<b>A fürdővíz rövid neve:</b>	Őrház utcai strand
<b>Az illetékes hatóság megnevezése:</b>	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
<b>Az illetékes hatóság elérhetősége:</b>	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
<b>A fürdővíz első engedélyezésének éve:</b>	2008
<b>A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:</b>	–
<b>A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:</b>	2023

## Balatonmáriafürdő, Őrház utcai strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai

**Monitoring pont:** Összevont mintázás keretében történik a mintavétel, amely a Hullám utcai strandon történik.

**A felszíni víz használati jellege:** rekreáció, öntözés, ivóvíz-kivétel

**Átlagos napi fürdőzőszám:** 300 fő

**Víz átlaghőmérséklete szezonban:** 23-25 °C

**Átlagos vízmélység:** 0,6 m

**Maximum vízmélység:** 1,2 m

**A strand vízmélység-profilja:** sekély, lassan mélyülő


**Mederanyag jellemzése:** iszap

**Jellemzők-e a területre heves szélviharok:** előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

**Jellemzők-e a területre heves esőzések:** előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

### Vízminőségi jellemzők

**Fürdővíz éves minősítése:** jó



**Balatonmáriafürdő, Őrház utcai strand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

---

**Kommunális infrastruktúra ismertetése:**

1 vizesblokk, női-férfi WC, akadálymentesített WC, család barát mosdó, baba-mama szoba, családi öltöző, zuhanyzó, ivókút, szeméttárolók

**Csapadékvíz bevezetése:**

nem

---

**Szennyezést okozó csapadékmennyiség:**

100-150 mm

**Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:**

nem áll fenn

**Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:**

nincs adat

**Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:**

nincs adat

---

**Cianobaktérium-burjánzás kockázata:**

nem áll fenn

**Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:**

igen, fenn áll

---

**Védőterület leírása:**

Üdülőtelkek vannak mellette, szennyező tevékenységet nem folytatnak.

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:**

nincs adat

---

**Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:**

Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.

**Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:**

A strandon elhelyezett információs tábla.

## Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők
<b>A szennyezőforrás jellege:</b>	természeti eredetű, emberi eredetű
<b>A szennyezőforrás lokalizációja:</b>	Jellemzően a fürdőhely parti sávjában, nádasok mentén.
<b>Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:</b>	pontszerű
<b>Szennyezési útvonalak ábrázolása:</b>	nincs adat
<b>Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:</b>	folyamatos

## Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
<b>A szennyezőforrás jellege:</b>	–
<b>A szennyezőforrás lokalizációja:</b>	–
<b>Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:</b>	–
<b>Szennyezési útvonalak ábrázolása:</b>	–
<b>Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:</b>	–