

Badacsonytomaj, Badacsony Kemping



Alapadatok

Megye:	Veszprém
Település:	Badacsonytomaj
Fürdőhely címe:	8261 Badacsony, 71-es út, 79. és 80. kilométerkö között
A felszíni víz földrajzi neve:	Balaton
A felszíni víz jellege:	állóvíz
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01904
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Badacsonytomaj, Badacsony Kemping
A fürdővíz rövid neve:	Badacsony Kemping
Az illetékes hatóság megnevezése:	Veszprém Megyei Kormányhivatal
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-88 / 550-928 e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu Cím: 8200 Veszprém, József Attila u. 36.
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	1999
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	vízminőség eredményétől függően

Badacsonytomaj, Badacsony Kemping természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség: 46.782800

Monitoring pont K-hosszúság: 17.501100

A felszíni víz használati jellege: **Elsődleges hasznosítás:** természetes fürdővíz, rekreáció, turisztikai hasznosítás, ökológiai; **Másodlagos hasznosítás:** ivóvíz, öntözés, ipari vízhasználat; **Harmadlagos hasznosítás:** hajózás, vízi sport, halászat, horgászat. *Természetes fürdőhelyként kijelölt.*

Átlagos napi fürdőzőszám: nincs adat

Víz átlaghőmérséklete szezonban: 21-23 °C

Átlagos vízmélység: A strand kijelölt fürdőhely, melynek határait, vízmélységét a kormányrendelet alapján meghatározott táblákkal, bójákkal jelölik.

Maximum vízmélység: 1,2 m

A strand vízmélység-profilja: fokozatosan mélyülő


Mederanyag jellemzése: homokos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

Jellemzők-e a területre heves esőzések: Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: nem besorolható fürdővíz (új)



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	A természetvédelmi területen fekvő, gyönyörűen parkosított és saját stranddal rendelkező, családias hangulatú kemping sátorral, illetve lakókocsival elfoglalható, ötféle méretű parcellákból áll, amikhez áramcsatlakozási lehetőség tartozik. Vendégek számára zuhanyzó- és mosókabinokból álló vizesblokk, babapelenkázó és jól felszerelt főző-, mosóhelyiség áll rendelkezésre. Vendégek pihenését és kikapcsolódását továbbá szauna, masszázsszolgáltatás, wi-fi, játszótér és sportolási lehetőségek (asztali tenisz, tollaslabda) biztosítják. A kempinghez tartozik továbbá egy élelmiszerbolt és egy bisztró
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	Az éghajlat változásából adódóan a csapadékmennyiség csökken, ugyanakkor azok intenzitása növekvő tendenciát mutat. Időbeni eloszlásuk szélsőséges. Utóbbi évekre jellemző a nagy nyári viharok, mikor rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullik. Ebből a helyzetből fakadó fürdővízzel kapcsolatos esetleges egészségkárosító hatások elhárítása, vizsgálata - monitoring vizsgálatok, vízmintavételezések - mindig a pillanatnyi helyzet függvénye.
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	előfordulása csekély
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.
Védőterület leírása:	nincs adat
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Monitoring vizsgálatok, vízmintavételi eredmények döntenek el a teendőket.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	strand információs tábla

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	Vízimadarak jelenléte, fürdőzők helytelen, nem higiénikus fürdővíz használata.
A szennyezőforrás jellege:	Vízimadarak jelenlétével folyamatosan számolni kell. Fürdőzők testfelületéről lemosódó ill. a helytelen fürdési kultúrából a vízbe jutó szennyeződések.
A szennyezőforrás lokalizációja:	pontszerű
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	Hullámvás, széljárás eredményeként a szennyeződés minimális mértékben diffúz.
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	Időszakos megjelenés, gyors lefolyás.

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	hordalék, uszadék
A szennyezőforrás jellege:	Nagy viharok során a D-i DK-i széljárás miatt kialakult hullámvás a déli partról az uszadékot/hulladékot az északi part felé sodorhatja, melyek a nádasokban, a partszakasz kisebb öbleiben összegyűlve okozhat esetleges kockázatot.
A szennyezőforrás lokalizációja:	diffúz
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	hullámvás, széljárás függvénye
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	Időszakos megjelenés, gyors lefolyás.

A strand fényképfelvételei

