

## Budakalász, Lupa Beach



### Alapadatok

**Vármegye:** Pest

**Település:** Budakalász

**Fürdőhely címe:** Budakalász 0189/9 hrsz., Szentendre 016/4 hrsz.

**A felszíni víz földrajzi neve:** Lupa-tó

**A felszíni víz jellege:** tó

**A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_01410

**A fürdővíz-csoport azonosító jele:** –

**A fürdővíz neve:** Lupa-tó Strand (Lupa Beach)

**A fürdővíz rövid neve:** Lupa-tó

**Az illetékes hatóság megnevezése:** Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

**Az illetékes hatóság elérhetősége:** **Tel.:** 06-1 / 465-3866  
**e-mail:** titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

**A fürdővíz első engedélyezésének éve:** 2016

**A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:** 2021. 11. 15.

**A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:** Ha a fürdővíz osztályozása jó, tūrhető vagy kifogásolt minősítésre változik.

## Budakalász, Lupa Beach természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.625028
Monitoring pont K-hosszúság:	19.070706
A felszíni víz használati jellege:	fürdőtó
Átlagos napi fürdőzőszám:	1000 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23 °C


Átlagos vízmélység:	4 m
Maximum vízmélység:	9 m
A strand vízmélység-profilja:	hirtelen mélyülő
Mederanyag jellemzése:	sóder, homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves esőzések: igen

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



**Budakalász, Lupa Beach**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

**Kommunális infrastruktúra ismertetése:** csatornahálózatra kötött konténerben illemhely, zuhanyozó; szeméthyűtő badellák, vendéglátó egységek, sportolási lehetőség

**Csapadékvíz bevezetése:** nem

**Szennyezést okozó csapadékmennyiség:** nincs adat

**Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:** nem áll fenn

**Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:** nincs adat

**Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:** nincs adat

**Cianobaktérium-burjánzás kockázata:** nem áll fenn

**Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:** nem áll fenn

**Védőterület leírása:** Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:** nincs adat

**Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** nincs adat

**Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** nincs adat

**Budakalász, Lupa Beach**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak

**A szennyezőforrás jellege:** nincs adat

**A szennyezőforrás lokalizációja:** nincs adat

---

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** pontszerű

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** nincs adat

---

## Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

**A szennyezőforrás jellege:** –

**A szennyezőforrás lokalizációja:** –

---

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** –

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** –

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** –

---

**Budakalász, Lupa Beach**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

