

## Balatonboglár, Fiumei utcai strand



### Alapadatok

<b>Megye:</b>	Somogy
<b>Település:</b>	Balatonboglár
<b>Fürdőhely címe:</b>	Balatonboglár, Fiumei utca
<b>A felszíni víz földrajzi neve:</b>	Balaton
<b>A felszíni víz jellege:</b>	tó
<b>A fürdővíz azonosító jele:</b>	HUBW_01504
<b>A fürdővíz-csoport azonosító jele:</b>	HUBW_G1508
<b>A fürdővíz neve:</b>	Balatonboglár, Fiumei utcai strand
<b>A fürdővíz rövid neve:</b>	Fiumei utcai strand
<b>Az illetékes hatóság megnevezése:</b>	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
<b>Az illetékes hatóság elérhetősége:</b>	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
<b>A fürdővíz első engedélyezésének éve:</b>	2008
<b>A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:</b>	–
<b>A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:</b>	–

## Balatonboglár, Fiumei utcai strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai


<b>Monitoring pont É-szélesség:</b>	46.7763
<b>Monitoring pont K-hosszúság:</b>	17.6393
<b>A felszíni víz használati jellege:</b>	öntözés, ivóvíz-kivétel, horgászat, hajózás, fürdőzés
<b>Átlagos napi fürdőzőszám:</b>	50-60 fő
<b>Víz átlaghőmérséklete szezonban:</b>	23-25 °C
<b>Átlagos vízmélység:</b>	0,6 - 0,7 m
<b>Maximum vízmélység:</b>	1,2 m
<b>A strand vízmélység-profilja:</b>	lassan mélyülő, aztán lineáris
<b>Mederanyag jellemzése:</b>	homok

**Jellemzők-e a területre heves szélviharok:** előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

**Jellemzők-e a területre heves esőzések:** előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

### Vízminőségi jellemzők

**Fürdővíz éves minősítése:** kiváló



**Balatonboglár, Fiumei utcai strand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

---

**Kommunális infrastruktúra ismertetése:** Terület közművesített, ivóvíz, megfelelő számú WC, zuhany biztosított.

**Csapadékvíz bevezetése:** nem

---

**Szennyezést okozó csapadékmennyiség:** 100-150 mm

**Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:** nem áll fenn

**Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:** nincs adat

**Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:** nem jellemző

---

**Cianobaktérium-burjánzás kockázata:** nem áll fenn

**Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:** nem áll fenn

---

**Védőterület leírása:** Üdülőtelkek vannak mellette, szennyező tevékenységet nem folytatnak.

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:** A településen a vízgyűjtő területről a felszíni vizek befogadója a természetes vízfolyásokon illetve csapadékvíz elvezető rendszeren át közvetlenül a Balaton. A strand közelében nincs felszíni vízfolyás.

---

**Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.

**Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** A strandon elhelyezett információs tábla.

## Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők
<b>A szennyezőforrás jellege:</b>	természeti eredetű, emberi eredetű
<b>A szennyezőforrás lokalizációja:</b>	Jellemzően a fürdőhely parti sávjában, nádasok mentén.
<b>Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:</b>	pontszerű
<b>Szennyezési útvonalak ábrázolása:</b>	nincs adat
<b>Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:</b>	folyamatos

## Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
<b>A szennyezőforrás jellege:</b>	–
<b>A szennyezőforrás lokalizációja:</b>	–
<b>Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:</b>	–
<b>Szennyezési útvonalak ábrázolása:</b>	–
<b>Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:</b>	–