

## Balatonboglár, Kodály Zoltán utcai strand



### Alapadatok

<b>Megye:</b>	Somogy
<b>Település:</b>	Balatonboglár
<b>Fürdőhely címe:</b>	Balatonboglár, Kodály Zoltán u. 24.
<b>A felszíni víz földrajzi neve:</b>	Balaton
<b>A felszíni víz jellege:</b>	tó
<b>A fürdővíz azonosító jele:</b>	HUBW_01506
<b>A fürdővíz-csoport azonosító jele:</b>	–
<b>A fürdővíz neve:</b>	Balatonboglár, Kodály Zoltán utcai strand
<b>A fürdővíz rövid neve:</b>	Kodály strand
<b>Az illetékes hatóság megnevezése:</b>	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
<b>Az illetékes hatóság elérhetősége:</b>	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
<b>A fürdővíz első engedélyezésének éve:</b>	2008
<b>A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:</b>	–
<b>A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:</b>	–

## Balatonboglár, Kodály Zoltán utcai strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.7841
Monitoring pont K-hosszúság:	17.6613
A felszíni víz használati jellege:	öntözés, ivóvíz-kivétel, horgászat, hajózás, fürdőzés
Átlagos napi fürdőzőszám:	150 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23-25 °C
Átlagos vízmélység:	0,6 - 0,7 m
Maximum vízmélység:	1,2 m
A strand vízmélység-profilja:	lassan mélyülő, aztán lineáris
Mederanyag jellemzése:	homok

**Jellemzők-e a területre heves szélviharok:** előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

**Jellemzők-e a területre heves esőzések:** előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



**Balatonboglár, Kodály Zoltán utcai strand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

---

**Kommunális infrastruktúra ismertetése:** női-férfi WC, akadálymentesített WC, baba-mama szoba, kültéri öltöző, zuhanyzók, okospad, értékmegőrző, szeméttárolók, ivóvíz ellátás, szennyvízcsatorna, villamos energia, ivókút, közvilágítás

**Csapadékvíz bevezetése:** nem

---

**Szennyezést okozó csapadékmennyiség:** 100-150 mm

**Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:** nem áll fenn

**Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:** nincs adat

**Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:** nem jellemző

---

**Cianobaktérium-burjánzás kockázata:** nem áll fenn

**Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:** nem áll fenn

---

**Védőterület leírása:** Üdülőtelkek vannak mellette, szennyező tevékenységet nem folytatnak.

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:** A településen a vízgyűjtő területről a felszíni vizek befogadója a természetes vízfolyásokon illetve csapadékvíz elvezető rendszeren át közvetlenül a Balaton. A strand közelében nincs felszíni vízfolyás.

---

**Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.

**Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** A strandon elhelyezett információs tábla.

**Balatonboglár, Kodály Zoltán utcai strand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Belső szennyezőforrás jellemzése

---

**Szennyezőforrás megnevezése:** csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők

**A szennyezőforrás jellege:** természeti eredetű, emberi eredetű

**A szennyezőforrás lokalizációja:** Jellemzően a fürdőhely parti sávjában.

---

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** pontszerű

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** folyamatos

## Külső szennyezőforrás jellemzése

---

**Szennyezőforrás megnevezése:** nincs

**A szennyezőforrás jellege:** –

**A szennyezőforrás lokalizációja:** –

---

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** –

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** –

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** –