

Balatonfenyves, Csalogány utcai strand



Alapadatok

Megye:	Somogy
Település:	Balatonfenyves
Fürdőhely címe:	Balatonfenyves, Csalogány u.
A felszíni víz földrajzi neve:	Balaton
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01512
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	HUBW_G1511
A fürdővíz neve:	Balatonfenyves, Csalogány utcai strand
A fürdővíz rövid neve:	Csalogány strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2017. 06. 26.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	–

Balatonfenyves, Csalogány utcai strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont: Összevont mintázás keretében történik a mintavétel, amely a Balatonpart utcai strandon történik.

A felszíni víz használati jellege: öntözés, ivóvíz-kivétel, horgászat, hajózás, fürdőzés

Átlagos napi fürdőzőszám: 250 fő

Víz átlaghőmérséklete szezonban: 23-25 °C

Átlagos vízmélység: 0,6 - 0,7 m

Maximum vízmélység: 1,2 m

A strand vízmélység-profilja: sekély, turzásokkal szabdal, lassan mélyülő


Mederanyag jellemzése: homokos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Jellemzők-e a területre heves esőzések: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Balatonfenyves, Csalogány utcai strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

1 vizesblokk, női-férfi WC, gyermek mosdó, akadálymentesített WC, baba-mama szoba, családi öltöző, kültéri zuhanyzó, ivókút, szeméttárolók, 2 db strandi bejáró, 1 db mozgáskorlátozott lift bejáró

Csapadékvíz bevezetése:

igen, felszíni árkokon

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

100-150 mm

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

igen, fenn áll

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

igen, fenn áll

Védőterület leírása:

Vízterületen a nyílt vízfelület, parton mindkét oldalon üdülő.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

A strandon elhelyezett információs tábla.

Balatonfenyves, Csalogány utcai strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők

A szennyezőforrás jellege: természeti eredetű, emberi eredetű

A szennyezőforrás lokalizációja: Jellemzően a fürdőhely parti sávjában, nádasok mentén.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: pontszerű

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: folyamatos

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –

Balatonfenyves, Csalogány utcai strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

