

Balatonföldvár, Nyugati strand



Alapadatok

Megye:	Somogy
Település:	Balatonföldvár
Fürdőhely címe:	8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 28-31.
A felszíni víz földrajzi neve:	Balaton
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01519
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Balatonföldvár, Nyugati strand
A fürdővíz rövid neve:	Nyugati strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	–
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	–

Balatonföldvár, Nyugati strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.850359
Monitoring pont K-hosszúság:	17.867809
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, ivóvízkivétel, hajózás, horgászat, öntözés
Átlagos napi fürdőzőszám:	400 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22-24 °C
Átlagos vízmélység:	0,6 - 0,7 m
Maximum vízmélység:	1,2 m

A strand vízmélység-profilja: lankás, a partnál 70 cm, a nyugati oldalon 140 cm-re, a keleti oldalon 80-90 cm-re van a bója


Mederanyag jellemzése: homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Jellemzők-e a területre heves esőzések: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Balatonföldvár, Nyugati strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	2 vizesblokk hideg-meleg vizes zuhannyal, WC-vel, 3 mozgáskorlátozott WC, baba-mama szoba, hidegvizes külső zuhanyzó, a terület víz,- csatorna és elektromos közművekkel ellátott, értékmegőrző, szeméttárolók
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	100-150 mm
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	igen, fenn áll
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Üdülőtelkek vannak mellette, szennyező tevékenységet nem folytatnak.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	A strand bejáratánál elhelyezett információs tábla.

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők
A szennyezőforrás jellege:	természeti eredetű, emberi eredetű
A szennyezőforrás lokalizációja:	Jellemzően a fürdőhely parti sávjában.
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	pontszerű
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	folyamatos

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	nincs
A szennyezőforrás jellege:	–
A szennyezőforrás lokalizációja:	–
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	–
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	–
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	–