

Fonyód, Fürdő utcai strand



(kép forrása: Google Térkép)

Alapadatok

Megye:	Somogy
Település:	Fonyód
Fürdőhely címe:	Fonyód, Fürdő utca 8568/9 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Balaton
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01557
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	HUBW_G1556
A fürdővíz neve:	Fonyód, Fürdő utcai strand
A fürdővíz rövid neve:	Fürdő utcai strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-82 / 528-400 e-mail: nepeu@somogy.gov.hu Cím: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2020
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	–
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	–

Fonyód, Fürdő utcai strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont: Összevont mintázás keretében történik a mintavétel, amely az Árpádparti strandon történik.

A felszíni víz használati jellege: öntözés, ivóvíz-kivétel, horgászat, hajózás, fürdőzés

Átlagos napi fürdőzőszám: 100 fő

Víz átlaghőmérséklete szezonban: 23-25 °C

Átlagos vízmélység: 0,6 - 0,7 m

Maximum vízmélység: 1,2 m

A strand vízmélység-profilja: sekély, lassan mélyülő


Mederanyag jellemzése: homokos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Jellemzők-e a területre heves esőzések: előfordul, a Balatonon a szélsőséges időjárás jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Fonyód, Fürdő utcai strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése: 2 mobil WC (a strand pályázat keretében jelenleg folyamatban van a szociális blokk megépítése), szeméttárolók

Csapadékvíz bevezetése: nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség: 100-150 mm

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata: nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása: nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk: nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata: nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata: nem áll fenn

Védőterület leírása: Üdülőtelkek vannak mellette, szennyező tevékenységet nem folytatnak.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése: Pogányvölgyi vízfolyás a Fürdő u. strandtól nyugatra több, mint 400 m-re torkollik a Balatonba.

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása: Évente 4 alkalommal vízminőség ellenőrzés mintavétellel.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása: A strandon elhelyezett információs tábla.

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők

A szennyezőforrás jellege: természeti eredetű, emberi eredetű

A szennyezőforrás lokalizációja: Jellemzően a fürdőhely parti sávjában, nádasok mentén.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: pontszerű

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: folyamatos

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –