Természetes fürdővíz tájékoztató füzete

Balatonkenese, Vak Bottyán strand

Alapadatok

Megye:	Veszprém
Település:	Balatonkenese
Fürdőhely címe:	8174 Balatonkenese, Vak Bottyán út
A felszíni víz földrajzi neve:	Balaton
A felszíni víz jellege:	állóvíz
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01946
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Balatonkenese, Vak Bottyán strand
A fürdővíz rövid neve:	Vak Bottyán strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Veszprém Megyei Kormányhivatal
Az illetékes hatóság elérhetősége:	**Tel.:** 06-88 / 550-928 **e-mail:** vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu **Cím:** 8200 Veszprém, József Attila u. 36.
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	1999
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	vízminőség eredményétől függően

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.031800
Monitoring pont K-hosszúság:	18.114100
A felszíni víz használati jellege:	**Elsődleges hasznosítás:** természetes fürdővíz, rekreáció, turisztikai hasznosítás, ökológiai; **Másodlagos hasznosítás:** ivóvíz, öntözés, ipari vízhasználat; **Harmadlagos hasznosítás:** hajózás, vízi sport, halászat, horgászat. *Természetes fürdőhelyként kijelölt.*
Átlagos napi fürdőzőszám:	nincs adat
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	21-23 °C
Átlagos vízmélység:	A strand kijelölt fürdőhely, melynek határait, vízmélységét a kormányrendelet alapján meghatározott táblákkal, bójákkal jelölik.
Maximum vízmélység:	1,2 m
A strand vízmélység-profilja:	fokozatosan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	homokos
Jellemzőek-e a területre heves szélviharok:	Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.
Jellemzőek-e a területre heves esőzések:	Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Balatonkenese üdülővárosában található a sokak által kedvelt Vak Bottyán strand. A 300 méteres partszakasz hosszal rendelkező strand népszerű a fiatalok, valamint a családosok körében is egyaránt. Mindez fokozatosan mélyülő vizének, és megannyi színes szolgáltatásának köszönhető.
A parton számos fa megtalálható, mely biztosítja az árnyékot a nyár legnaposabb óráiban. Azok akik azonban barnulni szeretnének, számukra a füves területen és közvetlenül a vízparton is adott a hely. A mozgáskorlátozottak a partrész betonozott területein akadálymentesen közlekedhetnek, valamint számukra kialakításra került külön parkoló, illetve mosdó is. Az aktív kikapcsolódást kedvelők számára vízibicikli kölcsönző, röplabda pálya és egy kosárlabda pálya is rendelkezésre áll. Mindezek mellett a vízen található egy hatalmas játszótér, melyet mindenképp érdemes kipróbálni. A legkisebbek bátran használhatják a számukra kialakított játszóteret. A hatalmas füves területen pedig számos játék játszható mint például frizbizés, labdázás, tollasozás vagy akár foci. A strandon több vendéglátó egység kínálatából választhatnak a nyaralók. A kínálatban természetesen megtalálható a hagyományos balatoni hekk, halászlé, lángos és az elmaradhatatlan palacsinta is. Azok akik könnyed ebédre vágynak, számukra is van lehetőség, hisz levesek és könnyed csirkés ételek is a kínálat részét képezik. Mindezek mellett desszertek is várják az édesség kedvelőket. A strand könnyedén megközelíthető gyalogosan és autóval is egyaránt. A Kikötő út mellett található a strand bejárata közvetlenül, így keresgélni sem kell. Az autóval érkezők ingyenesen parkolhatnak a strand előtti parkolóban.

Csapadékvíz bevezetése: nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

Az éghajlat változásából adódóan a csapadékmennyiség csökken, ugyanakkor azok intenzitása növekvő tendenciát mutat. Időbeni eloszlásuk szélsőséges. Utóbbi évekre jellemző a nagy nyári viharok, mikor rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullik. Ebből a helyzetből fakadó fürdővízzel kapcsolatos esetleges egészségkárosító hatások elhárítása, vizsgálata - monitoring vizsgálatok, vízmintavételezések - mindig a pillanatnyi helyzet függvénye.

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata: nincs adat

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása: nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk: nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

Védőterület leírása:

A fürdőhely közvetlen környezetében található nem található olyan vízbevezetés, mely a fürdővíz minőségét károsan befolyásolhatja.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	A Balaton közvetlen vízgyűjtő területe 3183,3 km^2. Az északi vízgyűjtő domborzati és vízrajzi szempontból több önálló egységre bontható: A mezőföldi vízgyűjtő a tó keleti végén húzódó kis kiterjedésű, keskeny partszegélyt foglalja magában. A Balatonfűzfő és Aszófő közötti kis hozamú vízfolyások nagyrészt a Veszprémi-fennsíkon erednek. A tó északi partján 1-15 km szélességű sávban húzódik a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, amely öt nagyobb tájegységet érint: a Balaton-felvidéket, a Déli-Bakonyt, a Tapolcai-medencét, a Keszthelyi-hegységet és a Kis-Balaton medencéjét.
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Monitoring vizsgálatok, vízmintavételi eredmények döntik el a teendőket.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	strandi információs tábla

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	Vízimadarak jelenléte, fürdőzők helytelen, nem higiénikus fürdővíz használata.
A szennyezőforrás jellege:	Vízimadarak jelenlétével folyamatosan számolni kell. Fürdőzők testfelületéről lemosódó ill. a helytelen fürdési kultúrából a vízbe jutó szennyeződések.
A szennyezőforrás lokalizációja:	pontszerű
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	Hullámzás, széljárás eredményeként a szennyeződés minimális mértékben diffúz.
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	Időszakos megjelenés, gyors lefolyás.

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	hordalék, uszadék
A szennyezőforrás jellege:	Nagy viharok során a D-i DK-i széljárás miatt kialakult hullámzás a déli partról az uszadékot/hulladékot az északi part felé sodorhatja, melyek a nádasokban, a partszakasz kisebb öbleiben összegyűlve okozhat esetleges kockázatot.
A szennyezőforrás lokalizációja:	diffúz
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	hullámzás, széljárás függvénye
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	Időszakos megjelenés, gyors lefolyás.

A strand fényképfelvételei