

Gersekarát, Sárvíz-tó strand



Alapadatok

Megye:	Vas
Település:	Gersekarát
Fürdőhely címe:	Gersekarát, hrsz.: 0115/2.
A felszíni víz földrajzi neve:	Gersekaráti víztározó (Sárvíz-tó)
A felszíni víz jellege:	tározó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01803
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Gersekarát, Sárvíz-tó strand
A fürdővíz rövid neve:	Sárvíz-tó strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: +36-94/506-304, +36-94/506-324 e-mail: nepegeszsegugy@vas.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2015 Fürdőhely kijelölése a VA-02R/089/01315-12/2015. sz. határozattal történt.
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2011. 02. 24.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	Fürdővízminősítés változása esetén.

Gersekarát, Sárvíz-tó strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.962900
Monitoring pont K-hosszúság:	16.755700
A felszíni víz használati jellege:	Fürdőzés, kenuzás, SUP használata, horgászat (nem a strand területén).
Átlagos napi fürdőzőszám:	80 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C
Átlagos vízmélység:	1,5 m
Maximum vízmélység:	2 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	A strandfenék első 5-6 méteren kavicsos, ezt követően iszapos.

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: nem

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Gersekarát, Sárvíz-tó strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	A vendégek részére vizesblokk biztosított, külön női (zuhanyzó 1 db, kézmosó 2 db, WC fülke 5 db), férfi (zuhanyzó 1 db, kézmosó 2 db, WC fülke 4 db, piszoár 3 db) és mozgáskorlátozott (WC fülke 1 db, kézmosó 1 db) helyiség áll rendelkezésre. A fürdőhelyen keletkezett szennyvizet közcsatornába helyezik el. Kommunális hulladék gyűjtésére 5 db kis hulladékgyűjtő kerül kihelyezésre. Az 1 db 1000 l-es konténerbe összegyűjtött hulladék elszállítását szerződés alapján az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) végzi el hetente egy alkalommal. A fürdő területén dohányzásra 3 kijelölt hely található. Gépjárművek számára parkolási lehetőség biztosított.
Csapadékvíz bevezetése:	nem
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	–
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nincs adat
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	Vízvirágzás a strand területén nem volt. Kockázata alacsony, azonban a magyarországi állóvizekben nyaranta a magas víz hőmérséklet és a bőséges foszforellátottság következtében kialakulhat vízvirágzás, azaz kékalga (=cianobaktérium) túlszaporodás. Vannak kékalgák melyek képesek megkötni a levegő nitrogénjét, ezért növekedésük limitáló faktora a vízben található hozzáférhető foszfor mennyisége. Bizonyos környezeti feltételek mellett egyes cianobaktérium törzsek különféle toxinokat termelnek, és ezek között vannak olyan toxinok, amelyek a rövid idejű vízben tartózkodás esetén is az arra érzékeny fürdőzőknek bőrirritációt, bőrgyulladást okoznak.
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nincs adat
Védőterület leírása:	nincs adat
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Esetleges szennyezés esetén a fürdési tilalomról a lakosság tájékoztatása több forráson keresztül valósul meg. Az illetékes Önkormányzati Hivatal online úton, esetleg a média bevonásával, a Vas Megyei Kormányhivatal a honlapján, valamint a strand bejáratánál is értesülnek a vendégek az információkról.

Gersekarát, Sárvíz-tó strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	Fürdőzők
A szennyezőforrás jellege:	Nem megfelelő fürdőkultúrával rendelkezők szennyezhetik a felszíni vizet.
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	Jelentős ipari, mezőgazdasági szennyezőforrások nem ismeretesek. Gersekarát településen működik szennyvíztisztító telep, melynek tisztított szennyvizét a Sárvíz-patak fogadja. A tisztított szennyvíz bevezetése a fürdőhely alatt történik (~700 m a tó leeresztési helyétől), így az a strand minőségét nem befolyásolja.
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Gersekarát, Sárvíz-tó strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

