

Soltvadkert, Vadkerti-tó szabadstrand



Alapadatok

Megye:	Bács-Kiskun
Település:	Soltvadkert
Fürdőhely címe:	3181/7 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_00309
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	-
A fürdővíz neve:	Soltvadkert, Vadkerti tófürdő
A fürdővíz rövid neve:	Büdös-tó
Az illetékes hatóság megnevezése:	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	Tel.: 06-76 / 896-309 e-mail: nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2008
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2020. 10. 12.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2022


Soltvadkert, Vadkerti-tó szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.6118
Monitoring pont K-hosszúság:	19.3893
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció (fürdőzés), horgászat, belvízi tározó
Átlagos napi fürdőzőszám:	900
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22,5 °C
Átlagos vízmélység:	1,5 m
Maximum vízmélység:	2 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	homok, iszap (tavi üledék)
Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kifogásolt



Soltvadkert, Vadkerti-tó szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	A természetes fürdőhelyen WC, zuhanyozó, kézmosó a vendégek rendelkezésére áll. Hulladékgyűjtő-edények biztosítottak a kommunális hulladék gyűjtésére, amelynek közszolgáltatóval történő elszállíttatása megoldott. Kommunális szennyvizet 2016. év óta a kiépült települési szennyvízcsatornába vezetik. A strand vízellátása közüzemi vízműről biztosított.
Csapadékvíz bevezetése:	VII. számú csatorna (belvíz, csapadékvíz)
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	100 mm
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	szikkasztók a tó környezetében, esőzés
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	A tóba, annak minőségét veszélyeztető szennyező anyag közvetlen bevezetésére a vízügyi hatóság nem adott engedélyt. Probléma az üdülőkben lévő szikkasztásból keletkező helyi hatású talajvízszint emelkedés, melynek áramlási iránya a tó felé mutat, ezzel rontva a vízminőséget. 2016. évben kiépült csatornahálózat hatására ez a szennyezőforrás fokozatosan csökken.
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	A kockázat fennáll, de nem gyakori. Az elmúlt időszakban nem volt jellemző a vízvirágzás.
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	A kockázat fennáll, de nem jellemző. Nyár végén algásodik jobban.
Védőterület leírása:	A Vadkerti-tó környezetében mezőgazdasági területek, üdülőövezet található. A tavon kijelölt strand működik. Az üdülőterülettel beépített terület a part több mint felét érinti.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	A Vadkerti-tóba a csapadékon kívül felszíni víz a VII. csatornán keresztül érkezik. A csatorna azonban az év nagyobb részében nem szállít vizet. A tó vízpótlására kutat létesítettek, a vízpótlás a kútból történik.
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Ha felmerül a szennyezés gyanúja, az üzemeltető tájékoztatja a hatóságot, soron kívüli mintázás történik, ill. szükség esetén a népegészségügyi hatóság fürdési tilalmat rendel el.
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	Az üzemeltető kötelezése, hogy egyértelmű és egyszerű figyelmeztető jelzéssel hívja fel a nyilvánosság figyelmét a nem megfelelő vízminőségre; a nyilvánosság tájékoztatása a szennyezés okairól, és a megtett intézkedésekről a honlapon.

Soltvadkert, Vadkerti-tó szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők, diffúz szennyvíz, horgászat (etető anyag)
A szennyezőforrás jellege:	természeti eredetű, emberi eredetű
A szennyezőforrás lokalizációja:	A természeti eredetű szennyezőforrás nem behatárolható.
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	pontszerű
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	Nem határozható meg.
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	Időszakos – nagyobb csapadék esetén, rövid ideig áll fenn.

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	Üdülőfalu és mezőgazdasági területek.
A szennyezőforrás jellege:	mezőgazdasági, szennyvíz
A szennyezőforrás lokalizációja:	nem behatárolható
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	mezőgazdaságból származó diffúz szennyezés
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nem behatárolható
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	Időszakos – nagyobb csapadék esetén, rövid ideig áll fenn.

Soltvadkert, Vadkerti-tó szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzete

A strand fényképfelvételei

