


## Szigetcsépi Szabadstrand



(kép forrása: Google Térkép)

### Alapadatok

<b>Megye:</b>	Pest
<b>Település:</b>	Szigetcsép
<b>Fürdőhely címe:</b>	2317 Szigetcsép, 018/40 hrsz.
<b>A felszíni víz földrajzi neve:</b>	Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD)
<b>A felszíni víz jellege:</b>	folyó
<b>A fürdővíz azonosító jele:</b>	HUBW_01417
<b>A fürdővíz-csoport azonosító jele:</b>	-
<b>A fürdővíz neve:</b>	Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD), Szigetcsépi Szabadstrand
<b>A fürdővíz rövid neve:</b>	Szigetcsépi Strand
<b>Az illetékes hatóság megnevezése:</b>	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
<b>Az illetékes hatóság elérhetősége:</b>	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
<b>A fürdővíz első engedélyezésének éve:</b>	2019
<b>A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:</b>	2021. 11. 11.
<b>A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:</b>	Tárgyi fürdővíz első minősítését követően.


## Szigetcsépi Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.272582
Monitoring pont K-hosszúság:	18.978145
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	120 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C
Átlagos vízmélység:	2 m
Maximum vízmélység:	4 m
A strand vízmélység-profilja:	sekély
Mederanyag jellemzése:	homok
Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: nem besorolható (új)



**Szigetcsépi Szabadstrand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

<b>Kommunális infrastruktúra ismertetése:</b>	A strand területén az ivóvízellátás és a szennyvíz-elvezetés közműves. A kommunális hulladék elszállítása kötött szerződés alapján megoldott. Nemenként elkülönített, kézmosási lehetőséggel ellátott illemhely és hideg-melegvizes zuhanyzó rendelkezésre áll.
<b>Csapadékvíz bevezetése:</b>	nem
<b>Szennyezést okozó csapadékmennyiség:</b>	nincs adat
<b>Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:</b>	nem áll fenn
<b>Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:</b>	nincs adat
<b>Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:</b>	nincs adat
<b>Cianobaktérium-burjánzás kockázata:</b>	nem áll fenn
<b>Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:</b>	nem áll fenn
<b>Védőterület leírása:</b>	Nincsenek potenciális szennyezőforrások. A vonatkozó jogszabályok szerinti védőterület biztosított.
<b>Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:</b>	nincs adat
<b>Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:</b>	nincs adat
<b>Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:</b>	nincs adat

## Belső szennyezőforrás jellemzése

---

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak

**A szennyezőforrás jellege:** nincs adat

**A szennyezőforrás lokalizációja:** nincs adat

---

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** nincs adat

---

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

---

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** nincs adat

## Külső szennyezőforrás jellemzése

---

Szennyezőforrás megnevezése: nem releváns

**A szennyezőforrás jellege:** nincs adat

**A szennyezőforrás lokalizációja:** nincs adat

---

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** nincs adat

---

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

---

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** nincs adat