

Abaligeti 1. sz. tó strand



(kép forrása: Google Képek)



Alapadatok

Vármegye:	Baranya
Település:	Abaliget
Fürdőhely címe:	7678 Abaliget, 235 hrsz.
A felszíni víz földrajzi neve:	Abaligeti 1. sz. tó
A felszíni víz jellege:	mesterséges tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_00203
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Abaligeti 1. sz. tó strand
A fürdővíz rövid neve:	Abaligeti 1. sz. tó

Az illetékes hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06-72 / 514-999
e-mail: nepegeszsegugy@baranya.gov.hu
Cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2017

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2019. 05. 24.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: nincs adat

Abaligeti 1. sz. tó strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.137629
Monitoring pont K-hosszúság:	18.116996
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	110 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C

Átlagos vízmélység:	Átlagos mélysége 1,5 - 2,5 m között változik. Zsilipezhető.
Maximum vízmélység:	1,2 m
A strand vízmélység-profilja:	60 cm-rel kezdődik 120 cm-ig.
Mederanyag jellemzése:	Illesztett beton lapok.

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:


nem

Jellemzők-e a területre heves esőzések:

nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: tűrhető



Abaligeti 1. sz. tó strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Strand területén a közegészségügyi/szociális feltételek biztosítottak. Ingyenesen használható közműves mosdók, zuhanyzók, illemhelyek, öltöző kabinok, ivókút kialakított. Szemétygyűjtéshez edények megfelelő számban rendelkezésre állnak, rendszeres hulladékgyűjtésről és elszállításról gondoskodnak.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

–

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

–

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

–

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

Nem áll fenn. A tó vize kalciumban gazdag, karsztos eredetű.

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

Nem áll fenn. A tó vize kalciumban gazdag, karsztos eredetű.

Védőterület leírása:

Az északi oldalon út, nyugati oldalon sétány és erdő, déli oldalon a barlang, erdővel borított domboldal, keleti oldalon liget határolja. A közút övárokkal rendelkezik, mely karbantartott. A fürdő körül épült üdülők közművesítettek, szennyezőforrást nem jelentenek.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

Barlangi karsztvízzel táplált mesterséges tó. Átlagos mélysége 1,5 – 2,5 m között változik. Közvetlenül tápláló forrás: Nagy Paplika barlang/karszt forrás, száraz időszakban is bővízi. A karsztos vízgyűjtő területhez tartozik az Abaligeti barlang-rendszer, melyet védett természeti értéként kezelnek. Az 1. számú tó összeköttetésben áll az Abaligeti 2. számú tóval (horgász-tó), mely közvetlenül az 1. sz. tóból táplálódik és innen a Bükkösdi-víz vezeti el a vizet. Abaligeti 1. sz. tavat üdülőövezet veszi körül. Jellegzetes turisztikai és tájvédelmi területen helyezkedik el.

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Abaligeti 1. sz. tó strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –

Abaligeti 1. sz. tó strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei



(kép forrása: Google Képek)



(kép forrása: Google Képek)