

Arlói-tó, Suvadás Liget



Alapadatok

Vármegye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Település: Arló

Fürdőhely címe: 3663 Arló, Suvadás út 1.

A felszíni víz földrajzi neve: Arlói-tó

A felszíni víz jellege: tó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00501

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Arlói-tó, Suvadás Liget

A fürdővíz rövid neve: Arlói-tó

**Az illetékes hatóság
megnevezése:**

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége:

e-mail: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu; kozegeszsegugy@borsod.gov.hu

Tel.: 06-46 / 354-611

**A fürdővíz első engedélyezésének
éve:**

2010

**A fürdővízprofil utolsó
felülvizsgálatának dátuma:**

–

**A fürdővízprofil várható következő
felülvizsgálatának éve:**

vízminőségtől függően

Arlói-tó, Suvadás Liget

természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Monitoring pont É-szélesség: | 48.1643 |
| Monitoring pont K-hosszúság: | 20.2694 |
| A felszíni víz használati jellege: | kijelölt fürdőhely, hobbi halászat |
| Átlagos napi fürdőzőszám: | 30 fő |
| Víz átlaghőmérséklete szezonban: | 20-25 °C |

| | |
|-------------------------------|--|
| Átlagos vízmélység: | 2 m |
| Maximum vízmélység: | 5 m |
| A strand vízmélység-profilja: | hirtelen mélyülő |
| Mederanyag jellemzése: | iszap, agyag, márga, homok, homokkő, esetenként lösz |

| | |
|--|--------------|
| Jellemzők-e a területre heves szélviharok: | nem |
| Jellemzők-e a területre heves esőzések: | nem jellemző |

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: nem besorolható fürdővíz (nem elegendő minta)



Arlói-tó, Suvadás Liget
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése: Közművesített, épületen belüli vízöblítéses WC-k, kézmosók, zuhanyozók, zárt hulladékgyűjtés és rendszeres elszállítás.

Csapadékvíz bevezetése: nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség: nincs adat

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata: nem

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása: –

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk: –

Cianobaktérium-burjánzás kockázata: Kockázat fennáll, nincs megfelelő áramlás.

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata: Algásodás nem jellemző.

Védőterület leírása: A kijelölt fürdőhely a tó egészének egy bójákkal leválasztott felülete, a tó többi részén tóparti horgászstégek vannak, illetve a tó körül 3 utcában víkendházak vezetékes ivóvízzel és egyedi szennyvízgyűjtőkkel.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése: A tavat az Arló-patak táplálja. Ipari létesítmény, állattartás nincs a területen.

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása: Szennyezés bekövetkezésekor az esemény dokumentálása, jelentések, értesítések küldése, hatósági mintázás, újramintázás, fürdőzési tilalom elrendelése. (Ezidáig ilyen esemény nem történt.)

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása: Tájékoztatás helyi médiában, nyilvánosság tájékoztatása hirdetőtáblán, plakáton.

Arlói-tó, Suvadás Liget
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: vízimadarak, fürdőzők

A szennyezőforrás jellege: vízimadarak, fürdőzők

A szennyezőforrás lokalizációja: A szennyezés a víz felszínén és a vízben képződhet, terjedése sem horizontális sem vertikális irányban nem jelentős.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: pontszerű

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: Időszakos, gyors lefolyás.

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: Tóparti horgászstégek illetve a tó melletti 3 utca víkendházai.

A szennyezőforrás jellege: Ad hoc esemény esetén szennyvíz.

A szennyezőforrás lokalizációja: A kijelölt fürdőhely mögötti tórészen éri el a tavat.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: pontszerű

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –

Arlói-tó, Suvadás Liget
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

