

## Mezőzombor, Dorgói-tó Strand



### Alapadatok

**Vármegye:** Borsod-Abaúj-Zemplén

**Település:** Mezőzombor

**Fürdőhely címe:** 3931 Mezőzombor, 0194 hrsz.

**A felszíni víz földrajzi neve:** Dorgói-tó

**A felszíni víz jellege:** tó, tározó

**A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_00513

**A fürdővíz-csoport azonosító jele:** –

**A fürdővíz neve:** Dorgói-tó, Mezőzombor

**A fürdővíz rövid neve:** Dorgói-tó

**Az illetékes hatóság  
megnevezése:**

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

**Az illetékes hatóság elérhetősége:**

**e-mail:** nepegeszsegugy@borsod.gov.hu; kozegeszsegugy@borsod.gov.hu  
**Tel.:** 06-46 / 354-611

**A fürdővíz első engedélyezésének  
éve:**

2008

**A fürdővízprofil utolsó  
felülvizsgálatának dátuma:**

még nem volt

**A fürdővízprofil várható következő  
felülvizsgálatának éve:**

2026

## Mezőzombor, Dorgói-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	48.178513
Monitoring pont K-hosszúság:	21.301686
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	60 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23-28 °C

---


Átlagos vízmélység:	3 m
Maximum vízmélység:	5 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	homok, agyag, iszap

---

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: nem besorolható fürdővíz (új)



## Mezőzombor, Dorgói-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Szennyezéssel összefüggő jellemzők

#### Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Saját ivóvízellátó kút és hálózat, zárt szennyvízgyűjtő akna, büfé épületben, vízőbltítes WC-blokk, hideg vizes kézmosók, öltöző, csatornázás, hulladékgyűjtés.

#### Csapadékvíz bevezetése:

nem

#### Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

nincs adat

#### Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

igen

#### Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

Szennyvízkifolyás. Heves zivatar, extrém csapadék mennyiség. Fürdőzők.

#### Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

Havária vagy helytelen gyakorlat esetén a területen lévő szennyvízgyűjtő aknából szennyvízkifolyás. A fürdőzők jelentléte miatt szervesanyag felszaporodás, bakteriális szennyezés. Villámárvíz esetén a környező domboldalokról szennyezés bemosódása.

#### Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

igen, fennáll

#### Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

#### Védőterület leírása:

A vízfelületen minden irányban 100-100 m, a vízparton a strand területen túl legalább 10 m kiterjedésű.

#### Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

#### Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Szennyezés bekövetkezésekor az esemény dokumentálása, jelentések, értesítések küldése, hatósági mintázás, újramintázás, eredménytől függően szükséges intézkedések megtétele, fürdőzési tilalom elrendelése.

#### Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Tájékoztatás helyi médiában, helyben táblán kifüggesztve, kormányhivatali és önkormányzat honlapon.

## Mezőzombor, Dorgói-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők

**A szennyezőforrás jellege:** A fürdőzőkről lemosódó szennyeződés, testápolási termékek.

**A szennyezőforrás lokalizációja:** pontszerű

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:**

A szennyezés a víz felszínén és a vízben képződhet, terjedése sem horizontális sem vertikális irányban nem jelentős.

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:**

–

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:**

Időszakos megjelenés, gyors lefolyás.

### Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: Környező szőlők művelésével kapcsolatosan fennállhat mezőgazdasági eredetű szennyezés.

**A szennyezőforrás jellege:** mezőgazdasági

**A szennyezőforrás lokalizációja:** diffúz

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:**

nincs adat

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:**

nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:**

nincs adat



**Mezőzombor, Dorgói-tó Strand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

