

Nyékládházi Önkormányzati Strand



Alapadatok

Vármegye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Település: Nyékládháza

Fürdőhely címe: 3433 Nyékládháza, 1762/6 hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: "TSZ"-tó

A felszíni víz jellege: bányató

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00512

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Nyékládházi Önkormányzati Strand

A fürdővíz rövid neve: "TSZ"-tó strand

**Az illetékes hatóság
megnevezése:**

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége:

e-mail: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu; kozegeszsegugy@borsod.gov.hu

Tel.: 06-46 / 354-611 / 134-es m.

**A fürdővíz első engedélyezésének
éve:**

2021

**A fürdővízprofil utolsó
felülvizsgálatának dátuma:**

2021. október

**A fürdővízprofil várható következő
felülvizsgálatának éve:**

vízminőségtől függően

Nyékkládházi Önkormányzati Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.991995
Monitoring pont K-hosszúság:	20.858325
A felszíni víz használati jellege:	strand
Átlagos napi fürdőzőszám:	100 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	20 °C

Átlagos vízmélység:	3,5 - 4,0 m
Maximum vízmélység:	6 m
A strand vízmélység-profilja:	hirtelen mélyülő
Mederanyag jellemzése:	kavics

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem jellemző
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: nem besorolható fürdővíz (új)



Szennyezéssel összefüggő jellemzők

**Kommunális infrastruktúra
ismertetése:**

A terület városi csatornahálózatra kötött. Nemenként elkülönített öltöző konténerek, továbbá 3 db női és 2 db férfi WC és 2 db piszoár, valamint 2 db mozgáskorlátozott WC áll rendelkezésre szintén konténerekben kialakítva. Hulladékgyűjtők megfelelő számban kihelyezettek.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

**Szennyezést okozó
csapadékmennyiség:**

nem jellemző

**Rövid távú szennyezés (RTSz)
kockázata:**

igen

**Lehetséges rövid távú szennyező
tényezők felsorolása:**

A víz mély és nyáron sem melegszik fel túlságosan, nincs szennyvíz szikkasztás, azonban a szomszédos területen védőtávolságon kívül egy kutyabarát strand működik.

**Rövid távú szennyezés veszélyére
vonatkozó információk:**

Közelben, védőtávolságon kívül lévő kutyabarát strand, melynek működése szabályozott keretek között történik.

**Cianobaktérium-burjánzás
kockázata:**

nem jellemző

**Makrofiton és/vagy fitoplankton
burjánzásának kockázata:**

nem jellemző

Védőterület leírása:

Kijelölt, bekerített földrészlet határától számított 10 m-es parti sáv, a vízfelületen minden irányban 100-100 m.

Nyékládházi Önkormányzati Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint: a fürdőhely bányató, a Sajó-Hernád hordalékkúpján helyezkedik el. A tó mindenkori vízszintjét a réteg- és talajvíz, a csapadék és a párolgás határozza meg. A bányatóba felszíni vízfolyások, csatornák nincsenek bekötve. A tóból vízkivétel, vízvezetés nem történik. A bányató vízkészletének mennyiségei és minőségi adatainak észlelésére mérő- és észlelőhely nincs kiépítve. A tóra vonatkozó mért és észlelt adat nem áll rendelkezésre. A bányató környezetében potenciális szennyező forrásról nincs tudomás, a vízminőséget legfeljebb a fürdőhelyen keletkező szennyvizek nem megfelelő elvezetése és gyűjtése veszélyeztetheti, ennek elkerülésére előírásokat tettek a rendelkező rész szerint. A területen nincs ipari létesítmény, állattartás, temető. Horgászat sem engedélyezett.

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Hatósági mintázás. Észlelés esetén azonnali mintavétel, a szennyező paraméterek meghatározása után, eredménytől függő hatósági intézkedések (fürdési tilalom, újbóli mintavétel).

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

A B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal honlapján a lakosság tájékoztatásra kerül a szennyezésről, fürdési tilalomról. Helyileg a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán teszik közzé a tájékoztatást.

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők

A szennyezőforrás jellege: fürdőzők

A szennyezőforrás lokalizációja: A szennyezés a víz felszínén és a vízben képződhet, terjedése sem horizontális sem vertikális irányban nem jelentős.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: pontszerű

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: Időszakos, gyors lefolyás.

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: Helytelen gyakorlat esetén szennyvíz, a kutyabarát strand nem megfelelő üzemeltetése, védő távolságok be nem tartása.

A szennyezőforrás jellege: szennyvíz, esetlegesen kutyák okozta szennyezés

A szennyezőforrás lokalizációja: pontszerű

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: Kijelölt fürdőhelyen kívüli terület.

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: Alkalmanként, időszakos, gyors lefolyás.