

## Joker Horgásztó



### Alapadatok

**Vármegye:** Pest

**Település:** Budapest

**Fürdőhely címe:** Budapest 23. kerület 196373/6 hrsz.

**A felszíni víz földrajzi neve:** nincs adat

**A felszíni víz jellege:** tó

**A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_00101

**A fürdővíz-csoport azonosító jele:** –

**A fürdővíz neve:** Joker Horgász- és Pihenőtó

**A fürdővíz rövid neve:** Joker-tó

**Az illetékes hatóság megnevezése:** Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

**Az illetékes hatóság elérhetősége:** **Tel.:** 06-1 / 465-3866  
**e-mail:** titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

**A fürdővíz első engedélyezésének éve:** 2014

**A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:** 2018. 07. 26.

**A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:** nincs adat

# Joker Horgásztó

## természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.360778
Monitoring pont K-hosszúság:	19.127824
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	50-200 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	20-24 C°


Átlagos vízmélység:	3,5 m
Maximum vízmélység:	4 m
A strand vízmélység-profilja:	sekély
Mederanyag jellemzése:	homokos-kavicsos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: előfordul

Jellemzők-e a területre heves esőzések: előfordul

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



**Joker Horgászto**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

**Kommunális infrastruktúra ismertetése:** konténer illemhely, zuhanyzó, öltöző, vendéglátó egység, hulladék gyűjtése biztosított, szennyvízelvezetés egyedi-zárt rendszerű

**Csapadékvíz bevezetése:** nincs adat

**Szennyezést okozó csapadékmennyiség:** nincs adat

**Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:** nem áll fenn

**Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:** nincs adat

**Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:** nincs adat

**Cianobaktérium-burjánzás kockázata:** nem áll fenn

**Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:** nincs adat

**Védőterület leírása:** Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:** nincs adat

**Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** nincs adat

**Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** nincs adat

## Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: pontszerű

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

## Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs adat

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

A strand fényképfelvételei

