

Kamarás-Duna Szabadstrand (Sugovica)



Alapadatok

Vármegye: Bács-Kiskun

Település: Baja

Fürdőhely címe: Baja hrsz. 5339

A felszíni víz földrajzi neve: Kamarás-Duna (Sugovica)

A felszíni víz jellege: folyó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00301

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Baja, Kamarás-Duna Szabadstrand

A fürdővíz rövid neve: Gázgyár-öböli Strand

Az illetékes hatóság megnevezése: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06-76 / 896-309
e-mail: nepegeszsegugy@bacs.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2008

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2019. 07. 09.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: Minősítés változása esetén.

Kamarás-Duna Szabadstrand (Sugovica) természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.1793
Monitoring pont K-hosszúság:	18.9452
A felszíni víz használati jellege:	hajózás, rekreáció, halászat
Átlagos napi fürdőzőszám:	1500
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22,5 °C

Átlagos vízmélység:	6,5 m
Maximum vízmélység:	A fürdőhely 100 cm és 700 cm közötti vízállástartomány között üzemeltethető, a bajai vízmércén mérve.
A strand vízmélység-profilja:	egyenletes
Mederanyag jellemzése:	homok, iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	Inkább nem – országos időjárás függő.
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	Inkább nem – országos időjárás függő.

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Kamarás-Duna Szabadstrand (Sugovica)

természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

WC, zuhanyzó, öltöző, szelektív hulladékgyűjtés, kerékpáros pihenőhely. Egy szociális blokk szennyvize zárt szennyvízgyűjtőbe kerül, a többi szociális helyiség szennyvize csatornahálózatba kerül elvezetésre. A strand vízellátása közüzemi vízműről biztosított.

Csapadékvíz bevezetése:

igen

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

100 mm

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

–

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

Nem jellemző a rövid távú szennyezés.

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

Igen, alacsony vízállás esetén.

Védőterület leírása:

A vízfolyás irányával ellenkező irányban (felső folyószakasz) a folyó mindkét partján 100 m hosszúságú, a vízfolyás irányában alsó folyószakasz 10 m hosszúságú, a vízparton pedig – az igénybe vett területeken kívül legalább 10 m szélességű. Szennyező objektum a környezetében nincsen.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

Közvetlen vízgyűjtő terület a part menti szakasz 40 m széles sávja, vízszintjét a Duna mindenkori vízállása határozza meg. Gazdasági/ipari létesítmény, amely hatással lehetne a fürdővíz minőségére nincs.

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Ha felmerül a szennyezés gyanúja az üzemeltető tájékoztatja a hatóságot, soron kívüli mintázás történik, ill. szükség esetén a népegészségügyi hatóság fürdési tilalmat rendel el.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Az üzemeltető kötelezése, hogy egyértelmű és egyszerű figyelmeztető jelzéssel hívja fel a nyilvánosság figyelmét a nem megfelelő vízminőségre; a nyilvánosság tájékoztatása a szennyezés okairól, és a megtett intézkedésekről a honlapon.

Kamarás-Duna Szabadstrand (Sugovica) természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: A fürdővíz használatából adódó természetes szennyezés.

A szennyezőforrás jellege: csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők

A szennyezőforrás lokalizációja: Csapadékvíz elvezető nincs a strand területén.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: pontszerű

Szennyezési útvonalak ábrázolása: Nem határozható meg.

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: Időszakos – nagyobb csapadék esetén, rövid ideig áll fenn a víz folyami jellegére figyelemmel.

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: A strand területén kívül, a folyásiránnyal megegyezően 20 méterre elhelyezkedő yacht kikötőben lévő hajók lehetnek esetleges szennyezőforrások. Az elmúlt években ilyen jellegű szennyezés nem volt észlelhető.

A szennyezőforrás jellege: kikötő

A szennyezőforrás lokalizációja: Fürdősi idényben a hajók a kijelölt fürdővízen nem közlekedhetnek.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: diffúz

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Kamarás-Duna Szabadstrand (Sugovica) természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

