

## Soltvadkert, Vadkerti Tófürdő



### Alapadatok

**Vármegye:** Bács-Kiskun

**Település:** Soltvadkert

**Fürdőhely címe:** 3181/7 hrsz.

**A felszíni víz földrajzi neve:** Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)

**A felszíni víz jellege:** tó

**A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_00309

**A fürdővíz-csoport azonosító jele:** –

**A fürdővíz neve:** Soltvadkert, Vadkerti Tófürdő

**A fürdővíz rövid neve:** Büdös-tó

**Az illetékes hatóság megnevezése:** Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

**Az illetékes hatóság elérhetősége:** **Tel.:** 06-76 / 896-309  
**e-mail:** nepegeszsegugy@bacs.gov.hu

**A fürdővíz első engedélyezésének éve:** 2008

**A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:** 2020. 10. 12.

**A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:** nincs adat

## Soltvadkert, Vadkerti Tófürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.6118
Monitoring pont K-hosszúság:	19.3893
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció (fürdőzés), horgászat, belvízi tározó
Átlagos napi fürdőzőszám:	900
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22,5 °C


Átlagos vízmélység:	1,5 m
Maximum vízmélység:	2 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	homok, iszap (tavi üledék)

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: nem

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kifogásolt



## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

### Kommunális infrastruktúra ismertetése:

A természetes fürdőhelyen WC, zuhanyozó, kézmosó a vendégek rendelkezésére áll. Hulladékgyűjtő-edények biztosítottak a kommunális hulladék gyűjtésére, amelynek közszolgáltatóval történő elszállíttatása megoldott. Kommunális szennyvizet 2016. év óta a kiépült települési szennyvízcsatornába vezetik. A strand vízellátása közüzemi vízműről biztosított.

### Csapadékvíz bevezetése:

VII. számú csatorna (belvíz, csapadékvíz)

### Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

100 mm

### Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

### Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

szikkasztók a tó környezetében, esőzés

### Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

A tóba, annak minőségét veszélyeztető szennyező anyag közvetlen bevezetésére a vízügyi hatóság nem adott engedélyt. Probléma az üdülőkben lévő szikkasztásból keletkező helyi hatású talajvízszint emelkedés, melynek áramlási iránya a tó felé mutat, ezzel rontva a vízminőséget. 2016. évben kiépült csatornahálózat hatására ez a szennyezőforrás fokozatosan csökken.

### Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

A kockázat fennáll, de nem gyakori. Az elmúlt időszakban nem volt jellemző a vízvirágzás.

### Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

A kockázat fennáll, de nem jellemző. Nyár végén algásodik jobban.

### Védőterület leírása:

A Vadkerti-tó környezetében mezőgazdasági területek, üdülőövezet található. A tavon kijelölt strand működik. Az üdülőterülettel beépített terület a part több mint felét érinti.

### Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

A Vadkerti-tóba a csapadékon kívül felszíni víz a VII. csatornán keresztül érkezik. A csatorna azonban az év nagyobb részében nem szállít vizet. A tó vízpótlására kutat létesítettek, a vízpótlás a kútból történik.

### Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Ha felmerül a szennyezés gyanúja, az üzemeltető tájékoztatja a hatóságot, soron kívüli mintázás történik, ill. szükség esetén a népegészségügyi hatóság fürdési tilalmat rendel el.

### Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Az üzemeltető kötelezése, hogy egyértelmű és egyszerű figyelmeztető jelzéssel hívja fel a nyilvánosság figyelmét a nem megfelelő vízminőségre; a nyilvánosság tájékoztatása a szennyezés okairól, és a megtett intézkedésekről a honlapon.

Soltvadkert, Vadkerti Tófürdő  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők, diffúz szennyvíz, horgászat (etető anyag)

A szennyezőforrás jellege: természeti eredetű, emberi eredetű

A szennyezőforrás lokalizációja: A természeti eredetű szennyezőforrás nem behatárolható.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: pontszerű

Szennyezési útvonalak ábrázolása: Nem határozható meg.

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: Időszakos – nagyobb csapadék esetén, rövid ideig áll fenn.

## Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: Üdülőfalu és mezőgazdasági területek.

A szennyezőforrás jellege: mezőgazdasági, szennyvíz

A szennyezőforrás lokalizációja: nem behatárolható

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: Mezőgazdaságból származó diffúz szennyezés.

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nem behatárolható

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: Időszakos – nagyobb csapadék esetén, rövid ideig áll fenn.



**Soltvadkert, Vadkerti Tófürdő**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

