

Gyomaendrőd, Gyomai Szabadstrand



Alapadatok

Vármegye: Békés
Település: Gyomaendrőd
Fürdőhely címe: Gyomaendrőd, külterület 03/9 hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: Hármaskörös

A felszíni víz jellege: folyó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00405

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Gyomaendrőd, Gyomai Szabadstrand

A fürdővíz rövid neve: Gyomai strand

Az illetékes hatóság megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** (66) 540-690, (66) 795-042 – **e-mail:** nepeu@bekes.gov.hu
web: <https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes>
Hivatali kapu: ANTSZDAR, KRID: 506231901

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2008

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 05. 06.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: 2025

Gyomaendrőd, Gyomai Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.94757
Monitoring pont K-hosszúság:	20.82589
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	70 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	20 °C

Átlagos vízmélység:	150 cm
Maximum vízmélység:	500 cm
A strand vízmélység-profilja:	sekély, beljebb hirtelen mélyülő
Mederanyag jellemzése:	A természetes mederrész vízszélétől befele mintegy 15 m-ig homokos iszap, majd onnan agyagos, márgás rész található. A homokos rész szükség esetén felülszórásra kerül.

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Gyomaendrőd, Gyomai Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Ki van alakítva öltöző, női-, férfi WC kézmosóval. Hulladékgyűjtő edényzetek ki vannak helyezve a strand területén.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

A vízvédelmi hatóság adata alapján nincs csapadékvíz bevezetés.

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

igen, fennáll

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

ad hoc jellegű előfordulás

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

igen, fennáll

Védőterület leírása:

A bal parton Hármaskörös 77,30 – 77,35 fkm közötti szakasz mentén,
1600 m²

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

A szabadstrand felett nagy távolságra vannak szennyvízkibocsátók, amelyek bevezetése igen kis valószínűséggel jut el a szabadstrand szelvényéig. Közvetlen bevezetés nincs.

Gyomaendrőd, Gyomai Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a www.kovizig.hu internetes felületen.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Helyben szokásos módon közzéteszik a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: vihar, hajó vagy madarak okozta szennyezés, baleset

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Balesetveszély gyanúja esetén vizsgálják a meder víz alatti részét, annak eredményét rögzítik az üzemeltetési naplóba. Úszómester ügyel a fürdés biztonságára. Szennyezés esetén, azt lokalizálják és megszüntetik. A naprakész vízállás adatokat figyelemmel kísérik a www.kovizig.hu internetes felületen.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Helyben szokásos módon közléseket tesz a hatósági döntést a fürdőzés tilalmáról.

Egyéb kiegészítő jellemzők felsorolása

Biológiai elemek minősítése mérsékelt:

- halas minősítése mérsékelt

Fizikai-kémiai elemek minősítése jó:

- oxigén háztartás jó
- tápanyagok jó
- sótartalom kiváló
- savasság kiváló

Specifikus szennyezőanyagok szerinti minősítése nem jó:

- réz és vegyületei
- króm és vegyületei

Kémiai állapot minősítése nem jó:

- kadmium és vegyületei
- ólom és vegyületei

Ökológiai állapota mérsékelt.

Hidromorfológiai állapota mérsékelt.

A vízminőség alakulására döntő hatással van, hogy a fürdési idényben jellemzően duzzasztott vízszintet tartanak a víztérben, ezért kisvízi vízhozamok esetén a Hortobágy-Berettyó torkolata feletti folyószakasz állóvízi jellegűvé válhat. Emiatt számítani lehet a vízínövényzet változó intenzitású megjelenésére, és levonulására.

Gyomaendrőd, Gyomai Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei



Gyomaendrőd, Gyomai Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

