

Makó, Maros Kalandpart Strandfürdő



Alapadatok

Vármegye: Csongrád-Csanád

Település: Makó

Fürdőhely címe: 6900 Makó, 11475. hrsz. (Maros folyó jobb part)

A felszíni víz földrajzi neve: Maros

A felszíni víz jellege: folyó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00616

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Makó, Maros Kalandpart Strandfürdő

A fürdővíz rövid neve: Maros Kalandpart

Az illetékes hatóság megnevezése: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06 (62) 681-700
e-mail: nefo@csongrad.gov.hu **web:** www.csmkh.hu
Cím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2012

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2022. 05. 04.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: 2026

Makó, Maros Kalandpart Strandfürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	46.196706
Monitoring pont K-hosszúság:	20.472360
A felszíni víz használati jellege:	Rekreáció, hajózás, öntözés, ipar (marosi homok kitermelés).
Átlagos napi fürdőzőszám:	Nagyon alacsony vízállás esetén max. 200 fő.
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	minimum 18,5 °C, maximum 25 °C, medián 21-22 °C

Átlagos vízmélység:	0,65 m
Maximum vízmélység:	1,3 m
A strand vízmélység-profilja:	sekély
Mederanyag jellemzése:	homok, iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kifogásolt



Makó, Maros Kalandpart Strandfürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

A parton: 1 db épített vizesblokk, 1 db női illemhelyiséggel, 1 db férfi illemhelyiséggel, 2 db piszoár mosdóval és 20 db hulladékgyűjtő, a főépületben: 3 db férfi, 4 db női mellékhelyiség, 4 db piszoár 3 - 3 kézmosóval.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

–

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

igen, fennáll

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

–

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

Maros vízgyűjtő területéről származó csapadék, illetve bemosódás okozhat szennyezést.

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

A fürdőhely területének határától a vízfelületen minden irányban 100-100 méter, a vízparton az igénybe vett területen kívül minimum 10 méter szélességben.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemezése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Laboratóriumi eredmények nyilvántartása, jelentések, értesítések, fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetése, fürdési tilalom, ismételt mintavételezések.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Helyben információs táblán, honlapon, helyi mediumokban.

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: A Maros vízgyűjtő területének nagyobb része Románia területén található számos olyan mellékvízfolyással, illetve potenciális szennyezőforrással, amely a fürdővíz minőségét jelentősen befolyásolhatja.

A szennyezőforrás jellege: Maros vízgyűjtő területéről származó csapadék, illetve bemosódó szennyeződés.

A szennyezőforrás lokalizációja: Maros vízgyűjtő területe.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: Diffúz, a fürdőzésre kijelölt partszakasz teljes 120 méter hosszán.

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: Időszakos, eseti, gyors lefolyású.

Makó, Maros Kalandpart Strandfürdő
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

