

Sziksósfürdő Strand és Kemping



Alapadatok

Vármegye:	Csongrád-Csanád
Település:	Szeged-Kiskundorozsma (Subasa)
Fürdőhely címe:	6791 Szeged, hrsz.: 5500/1.
A felszíni víz földrajzi neve:	Sziksós-tó
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_00613
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Sziksósfürdő Strand és Kemping
A fürdővíz rövid neve:	Sziksósfürdő, Sziki

Az illetékes hatóság megnevezése: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06 (62) 681-700
e-mail: nefo@csongrad.gov.hu **web:** www.csmkh.hu
Cím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2008 (a 78/2008. Korm. (IV. 3.) rendelet alapján, azonban évtizedek óta fürdőhelyként szolgál)

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2022. 05. 26.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: Szükség szerint, az osztályozás negatív irányba történő változása esetén.

Sziksósfürdő Strand és Kemping természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.270193
Monitoring pont K-hosszúság:	20.021615
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	kb. 2000 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	minimum 22 °C, maximum 27 °C, medián 24 °C

Átlagos vízmélység:	1,6 m
Maximum vízmélység:	2,1 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	szikés, iszap, homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:


nem

Jellemzők-e a területre heves esőzések:

nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Sziksósfürdő Strand és Kemping természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése: 19 db illemhelyiség, 41 db zuhanyzó, 25 db mosdó, 1-1 db mozgáskorlátozott illemhelyiség illetve zuhanyzó, 75 db hulladékgyűjtő, közműves ivóvízellátás, zárt szennyvíztartály.

Csapadékvíz bevezetése: nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség: –

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata: nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása: –

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk: –

Cianobaktérium-burjánzás kockázata: nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata: nem áll fenn

Védőterület leírása: A fürdőhely területének határától a vízfelületen minden irányban 100-100 méter, a vízparton az igénybe vett területen kívül minimum 10 méter szélességben.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése: Szeged, Sziksósfürdő Naturista Strand és Kempingnek helyet adó tóval hidrogeológiailag összefüggő vízfelület, földrajzilag ugyanazon területen találhatóak.

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása: –

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása: –

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –

Sziksósfürdő Strand és Kemping
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

