

## Szentes, Tiszai Partfürdő



### Alapadatok

**Vármegye:** Csongrád-Csanád

**Település:** Szentes

**Fürdőhely címe:** 6600 Szentes, Tisza folyó bal part 238,5 - 238,4 fkm

**A felszíni víz földrajzi neve:** Tisza

**A felszíni víz jellege:** folyó

**A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_00611

**A fürdővíz-csoport azonosító jele:** –

**A fürdővíz neve:** Szentes, Tiszai Partfürdő

**A fürdővíz rövid neve:** Szentesi strand

**Az illetékes hatóság  
megnevezése:**

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

**Az illetékes hatóság elérhetősége:**

**Tel.:** 06 (62) 681-700

**e-mail:** [nefo@csongrad.gov.hu](mailto:nefo@csongrad.gov.hu) **web:** [www.csmkh.hu](http://www.csmkh.hu)

**Cím:** 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

**A fürdővíz első engedélyezésének  
éve:**

2008 (a 78/2008. Korm. (IV. 3.) rendelet alapján, azonban évtizedek óta fürdőhelyként szolgál)

**A fürdővízprofil utolsó  
felülvizsgálatának dátuma:**

2019. 12. 09.

**A fürdővízprofil várható következő  
felülvizsgálatának éve:**

Szükség szerint, az osztályozás negatív irányba történő változása esetén.

## Szentes, Tiszai Partfürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.677743
Monitoring pont K-hosszúság:	20.211554
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, hajózás, öntözés
Átlagos napi fürdőzőszám:	250 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	minimum 22 °C, maximum 28 °C, medián 24,5 °C

Átlagos vízmélység:	5 m
Maximum vízmélység:	11 m
A strand vízmélység-profilja:	hirtelen mélyülő
Mederanyag jellemzése:	homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:


nem

Jellemzők-e a területre heves esőzések:

nem

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



**Szentes, Tiszai Partfürdő**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Szennyezéssel összefüggő jellemzők

**Kommunális infrastruktúra ismertetése:**

Ivóvízellátás közüzemi hálózaton keresztül, közvilágítás, hideg vizes tusoló, nemenként elkülönített 4-4 darab illemhelyiség, 2 db piszoár, 10 db hulladékgyűjtő.

**Csapadékvíz bevezetése:**

nem

**Szennyezést okozó csapadékmennyiség:**

–

**Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:**

nem áll fenn

**Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:**

–

**Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:**

–

**Cianobaktérium-burjánzás kockázata:**

nem áll fenn

**Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:**

nem áll fenn

**Védőterület leírása:**

A fürdőhellyel azonos oldali folyóparton, az igénybe vett területen kívül minimum 10 méter szélességben.

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:**

nincs adat

**Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:**

Laboratóriumi eredmények nyilvántartása, jelentések, értesítések, fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetése, fürdési tilalom, ismételt mintavételezések.

**Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:**

Helyben információs táblán, honlapon, helyi mediumokban.

**Szentes, Tiszai Partfürdő**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

**A szennyezőforrás jellege:** –

**A szennyezőforrás lokalizációja:** –

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** –

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** –

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** –

## Külső szennyezőforrás jellemzése

**Szennyezőforrás megnevezése:** A Tisza vízgyűjtő területe mintegy 157 000 km<sup>2</sup>, ennek nagyobb része a Tiszai Partfürdő feletti szakaszára esik és ezen a területen számos olyan mellékvízfolyás, illetve potenciális szennyezőforrás található, amely a fürdővíz minőségét bár időszakos jelleggel, de jelentősen befolyásolhatja a vízgyűjtő területről bemosódó szennyeződések által.

**A szennyezőforrás jellege:** Vízgyűjtő területről esetlegesen bemosódó szennyeződések.

**A szennyezőforrás lokalizációja:** Vízgyűjtő terület.

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** –

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** –

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** Esetlegesen időszakos, gyors lefutású.

Szentes, Tiszai Partfürdő  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

