

Sándorfalva, Nádas-tó Szabadidőpark



Alapadatok

Vármegye: Csongrád-Csanád

Település: Sándorfalva

Fürdőhely címe: 6762 Sándorfalva, külterület 0384/6. hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: Nádas-tó

A felszíni víz jellege: bányató

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00615

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Sándorfalva, Nádas-tó Szabadidőpark

A fürdővíz rövid neve: Nádas-tó strand

**Az illetékes hatóság
megnevezése:**

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége:

Tel.: 06 (62) 681-700

e-mail: nefo@csongrad.gov.hu **web:** www.csmkh.hu

Cím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

**A fürdővíz első engedélyezésének
éve:**

2011

**A fürdővízprofil utolsó
felülvizsgálatának dátuma:**

2020. 11. 03.

**A fürdővízprofil várható következő
felülvizsgálatának éve:**

2024

Sándorfalva, Nádastó Szabadidőpark természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség: 46.383151

Monitoring pont K-hosszúság: 20.105966

A felszíni víz használati jellege: rekreáció

Átlagos napi fürdőzőszám: Megengedhető napi forgalom 2490 fő (egyidejű maximális létszám 830 fő).

Víz átlaghőmérséklete szezonban: minimum 22-23 °C, maximum 28-29 °C, medián 25 °C

Átlagos vízmélység: 1,2 m

Maximum vízmélység: 2,2 m

A strand vízmélység-profilja: Hirtelen mélyülő illetve sekély.


Mederanyag jellemzése: homok

Jellemzők-e a területre heves
szélviharok: nem

Jellemzők-e a területre heves
esőzések: nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Sándorfalva, Nádastó Szabadidőpark természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

9 db női illemhelyiség-, 6 db férfi illemhelyiség kézmosókkal, 6 db piszoár, 3 - 3 db nemenként elkülönített hideg-melegvizes zárt zuhanyzó, 3 db szabadtéri zuhanyzó, 4 db szabadtéri öltöző paraván, 4 db ivókút közüzemi hálózatról, 36 db hulladékgyűjtő, 1 db hulladékátroló, zárt szennyvíztározó.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

–

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

–

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

–

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

A fürdőhely területének határától a vízfelületen minden irányban 100-100 méter, a vízparton az igénybe vett területen kívül minimum 10 méter szélességben.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

–

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

–

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –

A strand fényképfelvételei

