

Tizzasziget, Turisztikai Központ Szabadstrand



Alapadatok

Vármegye: Csongrád-Csanád

Település: Tizzasziget

Fürdőhely címe: 6756 Tizzasziget, hrsz.: 358.

A felszíni víz földrajzi neve: 358 hrsz.-ú bányató

A felszíni víz jellege: bányató

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00618

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Tizzasziget, Turisztikai Központ Szabadstrand

A fürdővíz rövid neve: Turisztikai Központ

Az illetékes hatóság megnevezése: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06 (62) 681-700
e-mail: nefo@csongrad.gov.hu **web:** www.csmkh.hu
Cím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2015

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2022. 05. 04.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: Szükség szerint, az osztályozás negatív irányba történő változása esetén.

Tiszasziget, Turisztikai Központ Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.168403
Monitoring pont K-hosszúság:	20.153363
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	Maximális létszám 100 fő.
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	minimum 18 °C, maximum 27 °C, medián 22,5 °C


Átlagos vízmélység:	2,0 m
Maximum vízmélység:	2,5 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	szikés, homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: nem

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Tiszasziget, Turisztikai Központ Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Konténer szociális blokkban 4 db illemhelyiség, 4 db tusoló, 8 db mosdó, 2 db pisoár, 2 db szabadtéri öltözőfülke, 1 db szabadtéri zuhanyzó, 4 db hulladékgyűjtő-edény, 1 db ivókút közüzemi hálózatról, zárt szennyvíztároló.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

–

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

–

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

–

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

A fürdőhely területének határától a vízfelületen minden irányban 100-100 méter, a vízparton az igénybe vett területen kívül minimum 10 méter szélességben.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

–

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

–

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –

Tiszasziget, Turisztikai Központ Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

