

Mosonmagyaróvár, Báger-tó Szabadstrand



(kép forrása: Google Térkép)



Alapadatok

Vármegye: Győr-Moson-Sopron

Település: Mosonmagyaróvár

Fürdőhely címe: Mosonmagyaróvár, Bauer R. u. 4664/8. hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: Báger-tó

A felszíni víz jellege: tó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00813

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Mosonmagyaróvár, Báger-tó Szabadstrand

A fürdővíz rövid neve: Báger-tó

Az illetékes hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** (96) 418-065 **Fax:** (96) 418-068
e-mail: nepegeszseguy.titkarsag@gyor.gov.hu
Cím: 9024 Győr, Jósika u. 16.

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2021

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: –

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: Fürdővíz első minősítését követően.

Mosonmagyaróvár, Báger-tó Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.860695
Monitoring pont K-hosszúság:	17.260098
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció / horgászat
Átlagos napi fürdőzőszám:	45 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	18-25 °C


Átlagos vízmélység:	1,5 m között változik
Maximum vízmélység:	2,5 m
A strand vízmélység-profilja:	egyenletesen mélyülő
Mederanyag jellemzése:	kavics, üledékes iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: nem

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: nem besorolható fürdővíz (új)



Mosonmagyaróvár, Báger-tó Szabadstrand

természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

A strand megfelelő infrastruktúra-ellátottsággal rendelkezik. Csatornázott WC, zuhanyzó, napi rendszeres szemétygyűjtés. A szemétygyűjtéshez megfelelő számú edény áll rendelkezésre.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

–

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

A vízgyűjtő területen potenciális szennyezőforrás nem üzemel.

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

Rövid távú szennyezés nem áll fenn.

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem jellemző

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem jellemző

Védőterület leírása:

nincs adat

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

Mosonmagyaróvár és a Báger-tó a Duna vízgyűjtőjén, a Szigetköz alegységen helyezkedik el. A Szigetköz vízháztartása jelentősen függ a folyó vízjárásától. A tó vízkészletét a Szigetköz sekély porózus víztest (sp.1.1.1) biztosítja. A víztest jó mennyiségi, de gyenge kémiai állapotú, elsősorban a Jánossomorja környezetében jelen lévő diffúz nitrát szennyezés miatt. A Szigetköz területén az alaphegység több ezer méter mélységbe süllyedt. A kialakult medencét nagy vastagságban töltötték ki alsó és felső pannon tengeri üledékes rétegek. A pleisztocén során folyóvízi üledékképződés folyamán kavics és homok rétegek települtek több száz méter vastagságban. A durvaszemcsés öszlet jó vízvezető és víztároló képességgel rendelkezik. A Szigetközben a talajvíztartó összefüggő hidraulikai rendszert alkot és vízzáró réteg hiányában nehezen elkülöníthető a rétegvíztől. A tó vízkészletét adó talajvíz szintjének alakulását befolyásolja a felszín alatti áramlással érkező vízmennyiség, a csapadékmennyiség, a párolgás és a folyó szintjének ingadozása. A tó vízszintje, összhangban a talajvízszinttel, az átlagos terepszint alatt 3,5-4 méterrel, 116 mBf magasságban található. A Báger-tó a Mosoni Dunától már viszonylag nagyobb távolságra, 1,5 km-re helyezkedik el, így a folyó vízszintingadozásai kevésbé vannak hatással a tó vízszintjére. A vízszint változásai nem haladják meg a 0,5 m-t. Fentiek miatt nincs kiépítve mesterséges vízpótlási és vízvezetési lehetőség. A Báger-tó vízfelszíne közvetett vízelvonó hatással van a környék talajvizére. A térségben jellemzően 600-620 mm a szabad vízfelületek párolgása. A párolgás intenzitását növeli az állandóan szeles időjárás.

Mosonmagyaróvár, Báger-tó Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezés esetén a kialakított
intézkedési gyakorlat leírása: nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság
tájékoztatására kialakított
intézkedési gyakorlat leírása: plakát, újság

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: –

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: –

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –