

Sopron, Tómalom fürdő



Alapadatok

Vármegye: Győr-Moson-Sopron

Település: Sopron

Fürdőhely címe: Tómalom fürdő Sopron, 10101/2 hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: Nagy-Tómalom 3/3

A felszíni víz jellege: tározó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00812

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Sopron, Tómalom fürdő

A fürdővíz rövid neve: Tómalom fürdő

Az illetékes hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** (96) 418-065 **Fax:** (96) 418-068
e-mail: nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu
Cím: 9024 Győr, Jósika u. 16.

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2008

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2018. 07. 03.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: Ha fürdővíz aktuális osztályozása "jó", "túrhető" vagy "kifogásolt" minősítésre változik.

Sopron, Tómalom fürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Monitoring pont É-szélesség: | 47.718688 |
| Monitoring pont K-hosszúság: | 16.625796 |
| A felszíni víz használati jellege: | fürdőzés, horgászás |
| Átlagos napi fürdőzőszám: | 350 fő |
| Víz átlaghőmérséklete szezonban: | 24 °C |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Átlagos vízmélység: | 2 m |
| Maximum vízmélység: | 4 m |
| A strand vízmélység-profilja: | hirtelen mélyülő |
| Mederanyag jellemzése: | kavics, homok |

| | |
|--|-----|
| Jellemzők-e a területre heves szélviharok: | nem |
| Jellemzők-e a területre heves esőzések: | nem |

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Sopron, Tómalom fürdő
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Férfi szociális blokk: 2 kézmosó, 6 vizeletcsésze, 3 WC fülke, 1 zuhanyzó. Női szociális blokk: 2 kézmosó, 4 WC fülke 1 zuhanyzó. 6 db szabadtéri zuhanyzó. 2 db ivókút. Hulladékgyűjtés: állványokhoz rögzített műanyag gyűjtőzsákok és nylonnal bélelt fa gyűjtőládák, napi zsákcserre. Konténeres tárolás, szervezett elszállítás.

Csapadékvíz bevezetése:

igen

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

–

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

A vízgyűjtő területen potenciális szennyezőforrás nem üzemel.

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

Rövid távú szennyezés nem áll fenn.

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nem jellemző

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem jellemző

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

Vízfelületen minden irányban 100 m, vízparton a strandterületen túl 10 m.

Védőterület leírása:

A fürdőház épületétől felfele és lefele 100-100 m hosszúságban.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

A Tómalom fürdő a Nagytómalom völgyzárógátas tóra települt, ami részben felszíni vízfolyásból, részben felszín alatti vízből származó vizekből táplálkozik. A Nagytómalom tó vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik: 70558-4/1985. Vízikönyvi szám: Sopron-19. Engedélyese: Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. Üzemvízszint: 144,3 mBf. Vízhasználat jellege: üdülés, fürdés. A Kellner-patak vize a Kistómalom nevű előtóba kerül, majd a völgyzárógát zsiliprendszerén túlfolyó víz jut a Nagytómalomba, az innen túlfolyó víz kerül a Rákos-patakba, majd a Fertő-tóba. A vízfolyás vizén kívül még kap utánpótlást a Nagytómalom a csalánkerti források lefolyásából és a Tómalom területén levő pozitív fúrt kutak elfolyó vizéből. A vízminőséget ezek együttesen határozzák meg. A tóalmi, csalánkerti üdülő terület csatornázva van, állattartás nincs, jelentős szennyezőforrásról nem ismert a Nagytómalom környezetében. Megemlítendő azonban, hogy a felső vízadó rétegben a területen mindenhol jelen van a nitrát.

Sopron, Tómalom fürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezés esetén a kialakított
intézkedési gyakorlat leírása: nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság
tájékoztatására kialakított
intézkedési gyakorlat leírása: Információs tábla, helyi média (újság, TV), honlap.

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: vízimadarak, fürdőzők

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs potenciális szennyezőforrás

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –