

Bánki-tó Strand



(kép forrása: <https://www.bank-falu.hu>)

Alapadatok

Vármegye: Nógrád

Település: Bánk

Fürdőhely címe: 2653 Bánk, Petőfi út 61.

A felszíni víz földrajzi neve: Bánki-tó

A felszíni víz jellege: tó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01302

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Bánki-tó strand

A fürdővíz rövid neve: Bánki-tó strand

Az illetékes hatóság megnevezése: Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége:
Tel.: 06-32 / 795-784
e-mail: nfo@nograd.gov.hu
web: <https://nmkh.hu/nmkh39/foosztalyok/nepegeszsegugyi-foosztaly>

A fürdővíz első engedélyezésének éve: A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet értelmében 2009-ben a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2011. 03. 01.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: 2011 óta nem történt felülvizsgálat, mivel vízminőségromlás nem következett be.

Bánki-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.923018
Monitoring pont K-hosszúság:	19.177491
A felszíni víz használati jellege:	fürdőzés, rekreáció, horgászat
Átlagos napi fürdőzőszám:	215 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22-24 °C

Átlagos vízmélység:	3,94 m
Maximum vízmélység:	5,99 m
A strand vízmélység-profilja:	hirtelen mélyülő
Mederanyag jellemzése:	kavics, homok, agyag, iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	igen
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	igen

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Bánki-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Az ivóvíz-ellátás közműhálózatról megoldott, a szennyvíz-elvezetés közcsatornába történik. Illemhelyiségek hideg-meleg folyóvizes kézmosóval a vendégek, valamint a személyzet részére külön-külön rendelkezésre állnak. A hulladékgyűjtés és az elszállítás megoldott. Hideg-melegvizes zuhanyzó, elsősegélynyújtó hely biztosított. A strand területén melegkonyhas kereskedelmi egység és büfé, valamint kávézó és fagyaltatózó rendelkezésre áll a vendégek számára.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

nincs adat

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

igen, fennáll

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

A tó környezetében a fürdővíz minőségét nagy valószínűséggel befolyásoló potenciális szennyező forrás a tó feletti üdülőterület nem teljes körű szennyvíz csatornázottsága, valamint a tavon folytatott horgásztevékenység intenzitása.

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizet kizárólag közcsatornára kötve vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

A tótól kb. 200-300 méterre található a temető. Felszíni vízbevezetés nincs a tóba, a Jenői-patak és a Bánki-patak is elkerüli a tavat.

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Külön intézkedési terv nem készült. Illetékességi területünkön az utóbbi években nem történt szennyezés, amint azt a fürdővíz vizsgálati eredmények is mutatják. Amennyiben szennyezés fordulna elő, akkor a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben leírtaknak megfelelően (rövid távú szennyezési esemény, illetve rendkívüli esemény esetleges előfordulása esetén az esemény jelentése, hatósági mintázás, újramintázás, fürdőzési tilalom elrendelése, tevékenység beszüntetése, nyilvánosság tájékoztatása) kell eljárni.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben leírtaknak megfelelően (strand bejáratánál kihelyezett tábla, helyi TV (lpoly TV), Bánk Község Önkormányzatának honlapja (<https://www.bank-falu.hu>)).

Bánki-tó Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: vízimadarak (vadkacsa, hattyú), fürdőzők

A szennyezőforrás jellege: természeti eredetű, emberi eredetű

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: pontszerű

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: időszakos

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: esetlegesen szennyvíz (az üdülőterületen nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat)

A szennyezőforrás jellege: szennyvíz

A szennyezőforrás lokalizációja: Közvetlen lokalizáció nincs. A tó felszínétől magasabban fekvő üdülőterületről jelentős csapadékhullás esetén szennyvízbemosódás történhet.

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: diffúz

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: időszakos

Bánki-tó Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei



(kép forrása: <https://www.bank-falu.hu>)



(kép forrása: <https://www.bank-falu.hu>)