

## Budakalász, Lupa Strand Dürer Öböl



### Alapadatok

Vármegye: Pest

Település: Budakalász

Fürdőhely címe: Budakalász 0226/5 hrsz. és 0184/4 hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: Lupa-tó

A felszíni víz jellege: tó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW\_01413

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Lupa-tó Dürer Öböl

A fürdővíz rövid neve: Lupa-tó

Az illetékes hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: Tel.: 06-1 / 465-3866  
e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2020

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 11. 15.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: Tárgyi fürdővíz első minősítését követően.

## Budakalász, Lupa Strand Dürer Öböl természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség: 47.621021

Monitoring pont K-hosszúság: 19.078630

A felszíni víz használati jellege: rekreáció, horgászat, vízisport

Átlagos napi fürdőzőszám: 350 fő

Víz átlaghőmérséklete szezonban: 23 °C

Átlagos vízmélység: 4 m

Maximum vízmélység: 9 m

A strand vízmélység-profilja: hirtelen mélyülő


Mederanyag jellemzése: sóder, homok

Jellemzők-e a területre heves  
szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves  
esőzések: igen

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



## Budakalász, Lupa Strand Dürer Öböl természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Szennyezéssel összefüggő jellemzők

**Kommunális infrastruktúra  
ismertetése:**

közüzemi csatornára rákötött konténerben illemhelyek és zuhanyozók, hulladék gyűjtése és szállítása biztosított, vendéglátó egységek

**Csapadékvíz bevezetése:**

nem

**Szennyezést okozó  
csapadékmennyiség:**

nincs adat

**Rövid távú szennyezés (RTSz)  
kockázata:**

nem áll fenn

**Lehetséges rövid távú szennyező  
tényezők felsorolása:**

nincs adat

**Rövid távú szennyezés veszélyére  
vonatkozó információk:**

nincs adat

**Cianobaktérium-burjánzás  
kockázata:**

nem áll fenn

**Makrofiton és/vagy fitoplankton  
burjánzásának kockázata:**

nem áll fenn

**Védőterület leírása:**

nincs adat

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai  
jellemzése:**

nincs adat

**Szennyezés esetén a kialakított  
intézkedési gyakorlat leírása:**

nincs adat

**Szennyezés esetén a nyilvánosság  
tájékoztatására kialakított  
intézkedési gyakorlat leírása:**

nincs adat

## Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: pontszerű

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

## Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –