

Domonyvölgy, D-Beach Tóstrand



Alapadatok

Vármegye: Pest

Település: Domony-Domonyvölgy

Fürdőhely címe: 2182 Domony-Domonyvölgy, 0251 hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: Záportározó, víz védmű

A felszíni víz jellege: tó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01407

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: D-Beach Tóstrand

A fürdővíz rövid neve: D-Beach

Az illetékes hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: Tel.: 06-1 / 465-3866
e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2008

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 07. 12.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: 2025

Domonyvölgy, D-Beach Tóstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.6331
Monitoring pont K-hosszúság:	19.4055
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	190 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C

Átlagos vízmélység:	1,1 m
Maximum vízmélység:	2,7 m
A strand vízmélység-profilja:	lassan mélyülő, lankás
Mederanyag jellemzése:	partmentén homok, tó közepe iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	igen

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Domonyvölgy, D-Beach Tóstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Szennyvízelvezetés egyedi, illemhely, zuhanyzó, öltöző, vendéglátó egység megtalálható, hulladék gyűjtése biztosított.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

nincs adat

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Domonyvölgy, D-Beach Tóstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: Nincs szennyezés: a szennyvizet gyűjtik zártan és elszállítják, hulladékot szelektíven gyűjtik.

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –