

Dunabogdány, Forgó Strand



Alapadatok

Vármegye: Pest

Település: Dunabogdány

Fürdőhely címe: Szentendrei Duna-ág jobb partján 27+650 - 27+800 fkm közötti szakasz

A felszíni víz földrajzi neve: Szentendrei Duna-ág

A felszíni víz jellege: folyó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01421

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Dunabogdány, Forgó Strand

A fürdővíz rövid neve: Forgó Strand

Az illetékes hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06-1 / 465-3866
e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2011

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 07. 08.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: 2025

Dunabogdány, Forgó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.7967
Monitoring pont K-hosszúság:	19.0338
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, hajózás
Átlagos napi fürdőzőszám:	300 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22 °C

Átlagos vízmélység:	nincs adat
Maximum vízmélység:	3 m
A strand vízmélység-profilja:	sekély
Mederanyag jellemzése:	homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Dunabogdány, Forgó Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Csatornázott illemhely, zuhanyzó, öltöző, vendéglátó egység, hulladék gyűjtése biztosított.

Csapadékvíz bevezetése:

nincs adat

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

nincs adat

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Dunabogdány, Forgó Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak, hajózás

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: pontszerű

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: Kikötő; Potenciálisan befolyásoló szennyvíztisztító telepek:
1. Szobi szennyvíztisztító telep, 2. Zebegényi szennyvíztisztító telep.

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: kikötő a strand felett

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat