

Dunaharaszti, Kék Horgásztó és Strand



Alapadatok

Vármegye: Pest

Település: Dunaharaszti

Fürdőhely címe: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 067/24-26 hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: Kék Horgásztó

A felszíni víz jellege: bányagödör

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01425

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Kék Horgásztó

A fürdővíz rövid neve: Kék Tóstrand

Az illetékes hatóság
megnevezése:

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége:

Tel.: 06-1 / 465-3866

e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének
éve:

2011

A fürdővízprofil utolsó
felülvizsgálatának dátuma:

2021. 11. 10.

A fürdővízprofil várható következő
felülvizsgálatának éve:

2024

Dunaharaszti, Kék Horgásztó és Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség: 47.332745

Monitoring pont K-hosszúság: 19.141665

A felszíni víz használati jellege: rekreáció, horgászat

Átlagos napi fürdőzőszám: 150 fő

Víz átlaghőmérséklete szezonban: 25 °C

Átlagos vízmélység: 3 m

Maximum vízmélység: 4 m

A strand vízmélység-profilja: lankás


Mederanyag jellemzése: homok, kavics

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: nem

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: tűrhető



Dunaharaszti, Kék Horgásztó és Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

**Kommunális infrastruktúra
ismertetése:**

Ivóvízellátás egyedi kúttal, csatornázottság nem megoldható; szennyvíz zárt gyűjtése, rendszeres elszállítása biztosított; szennyvízsztikkasztás nincs; szaniterkonténer biztosítása a szezon alatt, zuhanyzók rendelkezésre állnak, hulladék zárt gyűjtése, rendszeres elszállítása

Csapadékvíz bevezetése:

nem

**Szennyezést okozó
csapadékmennyiség:**

nincs adat

**Rövid távú szennyezés (RTSz)
kockázata:**

nem áll fenn

**Lehetséges rövid távú szennyező
tényezők felsorolása:**

nincs

**Rövid távú szennyezés veszélyére
vonatkozó információk:**

nincs

**Cianobaktérium-burjánzás
kockázata:**

nem áll fenn

**Makrofiton és/vagy fitoplankton
burjánzásának kockázata:**

nem áll fenn

Védőterület leírása:

Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai
jellemzése:**

nincs adat

**Szennyezés esetén a kialakított
intézkedési gyakorlat leírása:**

nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nem releváns

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: Nem releváns, a tavat erdős rész veszi körül.

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –