

## Dunavarsány, Rukkel-tó Waterpark tóstrand



### Alapadatok

**Vármegye:** Pest

**Település:** Dunavarsány

**Fürdőhely címe:** 2336 Dunavarsány, Rukkel-tó 1.

**A felszíni víz földrajzi neve:** Rukkel-tó

**A felszíni víz jellege:** bányagödör

**A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_01418

**A fürdővíz-csoport azonosító jele:** –

**A fürdővíz neve:** Rukkel Waterpark

**A fürdővíz rövid neve:** Rukkel-tó

**Az illetékes hatóság megnevezése:** Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

**Az illetékes hatóság elérhetősége:**  
**Tel.:** 06-1 / 465-3866  
**e-mail:** titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

**A fürdővíz első engedélyezésének éve:** 2008

**A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:** 2011. 02. 25.

**A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:** Ha a fürdővíz osztályozása jó, tūrhető vagy kifogásolt minősítésre változik.

## Rukkel-tó Waterpark tóstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.2859232
Monitoring pont K-hosszúság:	19.1011205
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	600 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C


Átlagos vízmélység:	4 m
Maximum vízmélység:	7 m
A strand vízmélység-profilja:	hirtelen mélyülő
Mederanyag jellemzése:	kavics, iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves esőzések: igen

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



## Rukkel-tó Waterpark tóstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Szennyezéssel összefüggő jellemzők

**Kommunális infrastruktúra ismertetése:** Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés egyedi, illemhely, zuhanyzó, öltöző, vendéglátó egység megtalálható, hulladék gyűjtése biztosított.

**Csapadékvíz bevezetése:** nincs adat

**Szennyezést okozó csapadékmennyiség:** nincs adat

**Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:** nem áll fenn

**Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:** nincs adat

**Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:** nincs adat

**Cianobaktérium-burjánzás kockázata:** nem áll fenn

**Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:** nem áll fenn

**Védőterület leírása:** Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:** nincs adat

**Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** nincs adat

**Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** nincs adat

Rukkel-tó Waterpark tóstrand  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

## Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

## Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –

**Rukkel-tó Waterpark tóstrand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

