

Dömsödi Strandfürdő



Alapadatok

Vármegye: Pest

Település: Dömsöd

Fürdőhely címe: 2344 Dömsöd, Középső-Dunapart 201 hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD)

A felszíni víz jellege: folyó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01408

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD), Dömsödi Strandfürdő

A fürdővíz rövid neve: Dömsödi Strand

Az illetékes hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06-1 / 465-3866
e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2016

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 11. 10.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: Ha a fürdővíz osztályozása jó, tūrhető vagy kifogásolt minősítésre változik.

Dömsödi Strandfürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.099123
Monitoring pont K-hosszúság:	19.001003
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, öntözés
Átlagos napi fürdőzőszám:	50 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23 °C


Átlagos vízmélység:	2,3 m
Maximum vízmélység:	4 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	homok, kavics, iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Dömsödi Strandfürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

A strand területén az ivóvízellátás és a szennyvíz-elvezetés közműves. A kommunális hulladék elszállítása kötött szerződés alapján megoldott. Nemenként elkülönített, kézmosási lehetőséggel ellátott illemhely és hideg-melegvízes zuhanyzó rendelkezésre áll.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

nincs adat

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

Nincsenek potenciális szennyezőforrások. A vonatkozó jogszabályok szerinti védőterület biztosított.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Dömsödi Strandfürdő
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nem releváns

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat