

Gyömrői Tófürdő



Alapadatok

Vármegye: Pest

Település: Gyömrő

Fürdőhely címe: 2230 Gyömrő, Munkás u. 18.

A felszíni víz földrajzi neve: Gyömrői-tó

A felszíni víz jellege: tó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01411

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Tófürdő - Gyömrő

A fürdővíz rövid neve: Tófürdő - Gyömrő

**Az illetékes hatóság
megnevezése:**

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége:

Tel.: 06-1 / 465-3866

e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

**A fürdővíz első engedélyezésének
éve:**

2002

**A fürdővízprofil utolsó
felülvizsgálatának dátuma:**

2021. 07. 08.

**A fürdővízprofil várható következő
felülvizsgálatának éve:**

Ha a fürdővíz aktuális osztályozása megváltozik.

Gyömrői Tófürdő

természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.4192
Monitoring pont K-hosszúság:	19.3937
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	209 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23 °C

Átlagos vízmélység:	1,5 - 4 m
Maximum vízmélység:	4,5 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	gyöngykavics, agyag

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Gyömrői Tófürdő
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Csatornázott (WC, zuhanyzó, öltöző); Étterem; Játszótér; Vízi élménypark.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

nincs adat

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –
