

Felsőgödi Szabadstrand



Alapadatok

Vármegye: Pest

Település: Göd

Fürdőhely címe: 2131 Göd, 3659/1 és 3255/2 hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: Duna

A felszíni víz jellege: folyó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01424

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Felsőgödi Szabadstrand

A fürdővíz rövid neve: Felsőgödi Strand

Az illetékes hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06-1 / 465-3866
e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2013

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 11. 10.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: 2025

Felsőgödi Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.710039
Monitoring pont K-hosszúság:	19.129200
A felszíni víz használati jellege:	fürdővíz, hajózás
Átlagos napi fürdőzőszám:	50-100 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	20 °C


Átlagos vízmélység:	110 cm
Maximum vízmélység:	Vízállástól függően változó
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	kavics, homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves esőzések: igen

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Felsőgödi Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Szociális blokk, kézmosási lehetőség, zuhanyzók, hulladékgyűjtési lehetőségek biztosítottak.

Csapadékvíz bevezetése:

nincs adat

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

nincs adat

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

Aprókavicsos vízpart, fás, védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Felsőgödi Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak, hajózás

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –