

Pócsmegyer, Pázsit Tófürdő



Alapadatok

Vármegye: Pest

Település: Pócsmegyer

Fürdőhely címe: 2017 Pócsmegyer, Kossuth Lajos u.

A felszíni víz földrajzi neve: Pócsmegyer-tó

A felszíni víz jellege: tó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01414

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Pócsmegyer, Pázsit Tófürdő

A fürdővíz rövid neve: Pázsit Tófürdő

Az illetékes hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége:
Tel.: 06-1 / 465-3866
e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2008

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 07. 08.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: Ha a fürdővíz osztályozása jó, tūrhető vagy kifogásolt minősítésre változik.

Pócsmegyer, Pázsit Tófürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.7167
Monitoring pont K-hosszúság:	19.1025
A felszíni víz használati jellege:	korlátozott jóléti tó (fürdőtó, horgásztó, korcsolyapálya)
Átlagos napi fürdőzőszám:	70 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22 °C


Átlagos vízmélység:	1,6 m
Maximum vízmélység:	3,8 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	homok, kavics

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves esőzések: igen

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Pócsmegyer, Pázsit Tófürdő
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése: csatornahálózatra kötöten nemenként WC, zuhanyozó, szemétygyűjtő badellák, vendéglátóipari egység

Csapadékvíz bevezetése: nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség: nincs adat

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata: nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása: nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk: nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata: nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata: nem áll fenn

Védőterület leírása: Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése: nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása: nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása: nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –

Pócsmegyer, Pázsit Tófürdő
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

