

Ráckeve, Vadkacsa Szabadstrand



Alapadatok

Vármegye: Pest

Település: Ráckeve

Fürdőhely címe: 2300 Ráckeve, Dömsödi út 4.

A felszíni víz földrajzi neve: Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD)

A felszíni víz jellege: folyó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01415

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD), Vadkacsa Szabadstrand

A fürdővíz rövid neve: Vadkacsa Strand

Az illetékes hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége:
Tel.: 06-1 / 465-3866
e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2008

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 07. 08.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: Ha a fürdővíz osztályozása jó, tūrhető vagy kifogásolt minősítésre változik.

Ráckeve, Vadkacsa Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Monitoring pont É-szélesség: | 47.1595 |
| Monitoring pont K-hosszúság: | 18.9510 |
| A felszíni víz használati jellege: | rekreáció, halászat, hajózás |
| Átlagos napi fürdőzőszám: | 150 fő |
| Víz átlaghőmérséklete szezonban: | 22 °C |


| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Átlagos vízmélység: | 1,2 m |
| Maximum vízmélység: | 4 m |
| A strand vízmélység-profilja: | fokozatosan mélyülő, lankás |
| Mederanyag jellemzése: | homok, kavics |

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Ráckeve, Vadkacsa Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

A strand területén az ivóvízellátás és a szennyvíz-elvezetés közműves. A kommunális hulladék elszállítása kötött szerződés alapján megoldott. Nemenként elkülönített, kézmosási lehetőséggel ellátott illemhely és hideg-melegvízes zuhanyzó rendelkezésre áll.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

nincs adat

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

Nincsenek potenciális szennyezőforrások. A vonatkozó jogszabályok szerinti védőterület biztosított.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nem releváns

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat