

Szigetmonostor, Horányi Strand



Alapadatok

Vármegye: Pest

Település: Szigetmonostor

Fürdőhely címe: Nagyduna sétány 1653/2 hrsz. (Duna 1668+400 – 1668+230 fkm)

A felszíni víz földrajzi neve: Duna-folyam (Nagyduna-ág)

A felszíni víz jellege: folyó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01426

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Duna

A fürdővíz rövid neve: Horányi Strand

Az illetékes hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06-1 / 465-3866
e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2014

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 11. 10.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: Ha a fürdővíz osztályozása jó, tūrhető vagy kifogásolt minősítésre változik.

Szigetmonostor, Horányi Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.680359
Monitoring pont K-hosszúság:	19.120146
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, hajózás
Átlagos napi fürdőzőszám:	200 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22 °C


Átlagos vízmélység:	1 m
Maximum vízmélység:	2 m
A strand vízmélység-profilja:	hirtelen mélyülő, a víztestben erős vízáramlás jellemző
Mederanyag jellemzése:	homok, kavics, iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: nem

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Szigetmonostor, Horányi Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Csatornázott illemhely, zuhanyzó, öltöző, vendéglátó egység, hulladék gyűjtése biztosított.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

nincs adat

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Szigetmonostor, Horányi Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak, hajózás

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: kikötő

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: kikötő a strand alatt

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat