

## Szigetszentmártoni Szabadstrand



### Alapadatok

<b>Vármegye:</b>	Pest
<b>Település:</b>	Szigetszentmárton
<b>Fürdőhely címe:</b>	2318 Szigetszentmárton belterületi 1470 hrsz.
<b>A felszíni víz földrajzi neve:</b>	Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD)
<b>A felszíni víz jellege:</b>	folyó
<b>A fürdővíz azonosító jele:</b>	HUBW_01429
<b>A fürdővíz-csoport azonosító jele:</b>	-
<b>A fürdővíz neve:</b>	Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD), Szigetszentmártoni Szabadstrand
<b>A fürdővíz rövid neve:</b>	Szigetszentmártoni Strand

**Az illetékes hatóság megnevezése:** Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

**Az illetékes hatóság elérhetősége:** **Tel.:** 06-1 / 465-3866  
**e-mail:** titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

**A fürdővíz első engedélyezésének éve:** 2021

**A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:** 2021. 11. 11.

**A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:** Tárgyi fürdővíz első minősítését követően.

## Szigetszentmártoni Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai


Monitoring pont É-szélesség:	47.227606
Monitoring pont K-hosszúság:	18.964921
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, halászat
Átlagos napi fürdőzőszám:	50 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C

Átlagos vízmélység:	165 cm
Maximum vízmélység:	170 cm
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	kavics, iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	igen
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: nem besorolható fürdővíz (új)



Szigetszentmártoni Szabadstrand  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

**Kommunális infrastruktúra ismertetése:** Csatornázott; hulladék zárt gyűjtése, rendszeres elszállítása biztosított, vízellátás közműhálózatról; WC, hideg-meleg vizes zuhanyzó biztosított

**Csapadékvíz bevezetése:** nem

**Szennyezést okozó csapadékmennyiség:** nincs adat

**Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:** nem áll fenn

**Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:** nincs adat

**Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:** nincs adat

**Cianobaktérium-burjánzás kockázata:** nem áll fenn

**Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:** nem áll fenn

**Védőterület leírása:** Nincsenek potenciális szennyezőforrások.

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:** nincs adat

**Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** nincs adat

**Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** nincs adat

## Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak, hajózás

**A szennyezőforrás jellege:** nincs adat

**A szennyezőforrás lokalizációja:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** nincs adat

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** nincs adat

## Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nem releváns

**A szennyezőforrás jellege:** nincs adat

**A szennyezőforrás lokalizációja:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** nincs adat

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** nincs adat