

Vasad, Nádas Tófürdő



Alapadatok

Vármegye:	Pest
Település:	Vasad
Fürdőhely címe:	2211 Vasad, Monori út 100.
A felszíni víz földrajzi neve:	Vasadi tó
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01404
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Nádas Tófürdő
A fürdővíz rövid neve:	Nádas Tófürdő

Az illetékes hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06-1 / 465-3866
e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2013

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 11. 10.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: 2024

Vasad, Nádas Tófürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.337412
Monitoring pont K-hosszúság:	19.416220
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció
Átlagos napi fürdőzőszám:	150-200 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C


Átlagos vízmélység:	150 cm
Maximum vízmélység:	250 cm
A strand vízmélység-profilja:	fokozatosan mélyülő, lankás
Mederanyag jellemzése:	kavics, homok, geofilc

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: nem

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: tűrhető



Vasad, Nádas Tófürdő
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Csatornázott (WC, zuhanyzó, öltöző); Étterem, játszótér, ugrálóvár; Kalandpark; Csúszdák.

Csapadékvíz bevezetése:

nincs adat

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

nincs adat

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs adat

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs adat

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak ábrázolása: –

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: –