

## Verőcei Szabadstrand



### Alapadatok

<b>Vármegye:</b>	Pest
<b>Település:</b>	Verőce
<b>Fürdőhely címe:</b>	Verőce 571/1 hrsz.
<b>A felszíni víz földrajzi neve:</b>	Duna
<b>A felszíni víz jellege:</b>	folyó
<b>A fürdővíz azonosító jele:</b>	HUBW_01428
<b>A fürdővíz-csoport azonosító jele:</b>	–
<b>A fürdővíz neve:</b>	Verőcei Szabadstrand
<b>A fürdővíz rövid neve:</b>	Verőcei Strand

**Az illetékes hatóság megnevezése:** Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

**Az illetékes hatóság elérhetősége:** **Tel.:** 06-1 / 465-3866  
**e-mail:** titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

**A fürdővíz első engedélyezésének éve:** 2017

**A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:** 2021. 11. 12.

**A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:** 2025

## Verőcei Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.820602
Monitoring pont K-hosszúság:	19.039592
A felszíni víz használati jellege:	fürdővíz, rekreáció, hajózás
Átlagos napi fürdőzőszám:	200 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22-24 °C


Átlagos vízmélység:	70 cm
Maximum vízmélység:	150 cm
A strand vízmélység-profilja:	fokozatosan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	kavics-homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves esőzések: igen

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



## Verőcei Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Szennyezéssel összefüggő jellemzők

**Kommunális infrastruktúra ismertetése:** Csatornahálózatra kötött illemhelyek, zuhanyzók, kézmosási lehetőség, hulladékgyűjtési lehetőségek biztosítottak, vendéglátóipari egységek üzemelnek.

**Csapadékvíz bevezetése:** nincs adat

**Szennyezést okozó csapadékmennyiség:** nincs adat

**Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:** nem áll fenn

**Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:** nincs adat

**Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:** nincs adat

**Cianobaktérium-burjánzás kockázata:** nem áll fenn

**Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:** nem áll fenn

**Védőterület leírása:** Kavicsos vízpart, fás, rendezett környezet, védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

**Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:** nincs adat

**Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** nincs adat

**Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:** nincs adat

**Verőcei Szabadstrand**  
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak, kedvtelési célú hajózás

**A szennyezőforrás jellege:** nincs adat

**A szennyezőforrás lokalizációja:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** nincs adat

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** nincs adat

### Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: kikötő, szennyvíztisztító

**A szennyezőforrás jellege:** kikötő, szennyvíz

**A szennyezőforrás lokalizációja:** Kikötő a Duna folyásiránya szerint a fürdőhely alatt helyezkedik el. Szennyvíztisztító elhelyezkedése: Szob, Duna 1705+150 fkm.

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** nincs adat

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** nincs adat