

Zebegényi Szabadstrand



Alapadatok

Vármegye: Pest

Település: Zebegény

Fürdőhely címe: 2627 Zebegény, 112/2 hrsz. (Duna 1703,2 - 1703,3 fkm)

A felszíni víz földrajzi neve: Duna

A felszíni víz jellege: folyó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01427

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Zebegényi Szabadstrand

A fürdővíz rövid neve: Zebegényi Strand

Az illetékes hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06-1 / 465-3866
e-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2015

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2021. 11. 12.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: 2025

Zebegényi Szabadstrand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.798093
Monitoring pont K-hosszúság:	18.908666
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, hajózás
Átlagos napi fürdőzőszám:	50 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C


Átlagos vízmélység:	70 cm
Maximum vízmélység:	150 cm
A strand vízmélység-profilja:	fokozatosan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	kavics, homok

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: igen

Jellemzők-e a területre heves esőzések: igen

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: jó



Zebegényi Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Csatornázott illemhely, zuhanyzó, öltöző, hulladék gyűjtése biztosított.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

nincs adat

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nem áll fenn

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

nincs adat

Zebegényi Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: fürdőzők, vízimadarak, hajózás

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: kikötő

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: kikötő a strand felett

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Zebegényi Szabadstrand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

