

Nyíregyháza-Sóstófürdő Tófürdő



Alapadatok

Vármegye:	Szabolcs-Szatmár-Bereg
Település:	Nyíregyháza-Sóstófürdő
Fürdőhely címe:	4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Fürdőház tér 6.
A felszíni víz földrajzi neve:	Sóstó
A felszíni víz jellege:	tó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01607
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	–
A fürdővíz neve:	Nyíregyháza-Sóstói tó
A fürdővíz rövid neve:	Sóstói tó

Az illetékes hatóság megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06-42 / 501-008 (129 mellék)
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 2008

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2011. 04. 08.

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: nincs adat

Nyíregyháza-Sóstófürdő Tófürdő

természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	48.003176
Monitoring pont K-hosszúság:	21.728060
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, fürdőzés
Átlagos napi fürdőzőszám:	335 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24-26 °C

Átlagos vízmélység:	1,85 m
Maximum vízmélység:	2,5 m (1,2 mélységnél a fürdőzésre igénybevehető vízfelület bolyás rendszerrel határolt)


A strand vízmélység-profilja:	sekély, egyenletes
Mederanyag jellemzése:	kemény aljzat, lágy iszap

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: nem jellemző

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nem jellemző

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kifogásolt



Nyíregyháza-Sóstófürdő Tófürdő természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

Közművesített, csapadékelvezetés infrastruktúrája kiépítve, WC-k, zuhanyzók (hideg és melegvizes), öltözők biztosítottak, szemétyűjtés zárt. Két vízforgatásos medence is van a területén, amelyek gyógyvízzel töltöttek (termál és gyermek medence).

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

–

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

alacsony

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

Költöző vízi madarak okozta szennyezés.

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

Átmeneti fürdési tilalom elrendelése, feloldó minták levétele (üzemeltetői, hatósági), átmeneti fürdési tilalom megszüntetése megfelelő vízminőség esetén.

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

nem áll fenn

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

nem áll fenn

Védőterület leírása:

Tófürdő közelében fürdővíz minőséget nagy valószínűséggel befolyásoló szennyező forrás nem található.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

A tófürdő Lónyay-főcsatorna elnevezésű vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység területén helyezkedik el, azon belül pedig az Érpatak VIII. számú főfolyás alsó elnevezésű víztest vízgyűjtő területén található, de felszíni víztesttel nincs kapcsolatban.

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Szennyezés még nem fordult elő. Amennyiben előfordulna, úgy hatósági mintázás és fürdési tilalom elrendelése.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Szennyezés esetén tábla kihelyezése, honlapon és plakáton keresztül történne a tájékoztatás.

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: nincs

A szennyezőforrás jellege: –

A szennyezőforrás lokalizációja: –

Az adott forrásból származó
szennyezés kiterjedtsége: –

Szennyezési útvonalak
ábrázolása: –

Az adott forrásból származó
szennyezés időbeli lefutása: –