

Gersekarát, Sárvíz-tó Strand



Alapadatok

Vármegye: Vas

Település: Gersekarát

Fürdőhely címe: Gersekarát, hrsz.: 0115/2.

A felszíni víz földrajzi neve: Gersekaráti víztározó (Sárvíz-tó)

A felszíni víz jellege: tározó

A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01803

A fürdővíz-csoport azonosító jele: –

A fürdővíz neve: Gersekarát, Sárvíz-tó Strand

A fürdővíz rövid neve: Sárvíz-tó Strand

**Az illetékes hatóság
megnevezése:**

Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Az illetékes hatóság elérhetősége:

Tel.: +36-94/506-304, +36-94/506-324

e-mail: nepegeszsegugy@vas.gov.hu

**A fürdővíz első engedélyezésének
éve:**

2015.

Fürdőhely kijelölése a VA-02R/089/01315-12/2015. sz. határozattal történt.

**A fürdővízprofil utolsó
felülvizsgálatának dátuma:**

2011. 02. 24.

**A fürdővízprofil várható következő
felülvizsgálatának éve:**

Fürdővízminősítés változása esetén.

Gersekarát, Sárvíz-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.962900
Monitoring pont K-hosszúság:	16.755700
A felszíni víz használati jellege:	Fürdőzés, kenudzás, SUP használata, horgászat (nem a strand területén).
Átlagos napi fürdőzőszám:	80 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	24 °C

Átlagos vízmélység:	1,5 m
Maximum vízmélység:	2 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás
Mederanyag jellemzése:	A strandfenék első 5-6 méteren kavicsos, ezt követően iszapos.

Jellemzők-e a területre heves szélviharok:


nem

Jellemzők-e a területre heves esőzések:

nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Gersekarát, Sárvíz-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

A vendégek részére vizesblokk biztosított, külön női (zuhanyzó 1 db, kézmosó 2 db, WC fülke 5 db), férfi (zuhanyzó 1 db, kézmosó 2 db, WC fülke 4 db, piszoár 3 db) és mozgáskorlátozott (WC fülke 1 db, kézmosó 1 db) helyiség áll rendelkezésre. A fürdőhelyen keletkezett szennyvizet közcsatornába helyezik el. Kommunális hulladék gyűjtésére 5 db kis hulladékgyűjtő kerül kihelyezésre. Az 1 db 1000 l-es konténerbe összegyűjtött hulladék elszállítását szerződés alapján az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) végzi el hetente egy alkalommal. A fürdő területén dohányzásra 3 kijelölt hely található. Gépjárművek számára parkolási lehetőség biztosított.

Csapadékvíz bevezetése: nem

Szennyezést okozó
csapadékmennyiség:

–

Rövid távú szennyezés (RTSz)
kockázata:

nincs adat

Lehetséges rövid távú szennyező
tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére
vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás
kockázata:

Vízvirágzás a strand területén nem volt. Kockázata alacsony, azonban a magyarországi állóvizekben nyaranta a magas víz hőmérséklet és a bőséges foszforellátottság következtében kialakulhat vízvirágzás, azaz kékalga (=cianobaktérium) túlszaporodás. Vannak kékalgák melyek képesek megkötni a levegő nitrogénjét, ezért növekedésük limitáló faktora a vízben található hozzáférhető foszfor mennyisége. Bizonyos környezeti feltételek mellett egyes cianobaktérium törzsek különféle toxinokat termelnek, és ezek között vannak olyan toxinok, amelyek a rövid idejű vízben tartózkodás esetén is az arra érzékeny fürdőzőknek bőrirritációt, bőrgyulladást okoznak.

Makrofiton és/vagy fitoplankton
burjánzásának kockázata:

nincs adat

Védőterület leírása:

nincs adat

Gersekarát, Sárvíz-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése: nincs adat

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása: nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása: Esetleges szennyezés esetén a fürdési tilalomról a lakosság tájékoztatása több forráson keresztül valósul meg. Az illetékes Önkormányzati Hivatal online úton, esetleg a média bevonásával, a Vas Vármegyei Kormányhivatal a honlapján, valamint a strand bejáratánál is értesülnek a vendégek az információkról.

Gersekarát, Sárvíz-tó Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: Fürdőzők

A szennyezőforrás jellege: Nem megfelelő fürdőkultúrával rendelkezők szennyezhetik a felszíni vizet.

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: Jelentős ipari, mezőgazdasági szennyezőforrások nem ismeretesek. Gersekarát településen működik szennyvíztisztító telep, melynek tisztított szennyvizét a Sárvíz-patak fogadja. A tisztított szennyvíz bevezetése a fürdőhely alatt történik (~700 m a tó leeresztési helyétől), így az a strand minőségét nem befolyásolja.

A szennyezőforrás jellege: nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása: nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása: nincs adat

Gersekarát, Sárvíz-tó Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

