

## Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó Strand



### Alapadatok

**Vármegye:**

Vas

**Település:**

Szentgotthárd-Máriaújfalu

**Fürdőhely címe:**

Szentgotthárd-Máriaújfalu, hrsz.: 0596/20.

**A felszíni víz földrajzi neve:**

Hársas-tó

**A felszíni víz jellege:**

tározó

**A fürdővíz azonosító jele:**

HUBW\_01806

**A fürdővíz-csoport azonosító jele:**

–

**A fürdővíz neve:**

Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó Strand

**A fürdővíz rövid neve:**

Hársas-tó Strand

**Az illetékes hatóság  
megnevezése:**

Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

**Az illetékes hatóság elérhetősége:**

**Tel.:** +36-94/506-304, +36-94/506-324

**e-mail:** nepegeszsegugy@vas.gov.hu

**A fürdővíz első engedélyezésének  
éve:**

2014.

*Fürdőhely kijelölése a VA-02R/089/00720-9/2014. sz. határozattal történt.*

**A fürdővízprofil utolsó  
felülvizsgálatának dátuma:**

2011. 02. 23.

**A fürdővízprofil várható következő  
felülvizsgálatának éve:**

Fürdővízminősítés változása esetén.

## Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	46.933900
Monitoring pont K-hosszúság:	16.312700
A felszíni víz használati jellege:	Fürdőzés, a strandolásra kijelölt terület mellett horgászat.
Átlagos napi fürdőzőszám:	60 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	23 °C


Átlagos vízmélység:	80 cm
Maximum vízmélység:	1,5 m
A strand vízmélység-profilja:	lankás, folyamatosan mélyülő
Mederanyag jellemzése:	finom iszapos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: nincs adat

Jellemzők-e a területre heves esőzések: nincs adat

### Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



## Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Szennyezéssel összefüggő jellemzők

#### Kommunális infrastruktúra ismertetése:

A vendégek részére egy szabadon álló zuhanyállás került kialakításra, illetve ivóvízvételezésre 1 db ivóvízcsap áll rendelkezésre. A fürdőhelyen keletkezett szennyvíz elhelyezése zárt (kb. 5 m<sup>3</sup>) szennyvízgyűjtőbe történik. Ürítését a szerződésben foglaltak szerint bejelentés alapján (kb. hetente egy alkalommal) a Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) végzi. A strand területén 2 db öltözőfülke található. A fürdősi idény alatt 1 db mozgáskorlátozott WC, valamint 2 db kézmosóval felszerelt illemhely áll a fürdőzők rendelkezésére. Kommunális hulladék elhelyezésére a strand területén 4 db rögzített hulladékgyűjtő edény (120 l-es) és 5 db (1100 l-es) konténer áll rendelkezésre. Az 1100 l-es konténerekben összegyűjtött hulladék elszállítását szerződés alapján (Szt/818-2/2021.) az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) végzi el hetente egy alkalommal. A strand területén kihelyezett 120 l-es hulladékgyűjtők ürítése, valamint a szemeteszsákok napi vagy szükség szerinti cseréje a tógondnok feladata. A fürdő területén 1 db dohányzásra kijelölt hely található. Gépjárművek számára parkolási lehetőség biztosított.

Csapadékvíz bevezetése: nem

Szennyezést okozó  
csapadékmennyiség: –

Rövid távú szennyezés (RTSz)  
kockázata: nincs adat

Lehetséges rövid távú szennyező  
tényezők felsorolása: nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére  
vonatkozó információk: nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás  
kockázata:

Vízvirágzás a strand területén nem volt. Kockázata alacsony, azonban a magyarországi állóvizekben nyaranta a magas víz hőmérséklet és a bőséges foszforellátottság következtében kialakulhat vízvirágzás, azaz kékalga (=cianobaktérium) túlszaporodás. Vannak kékalgák melyek képesek megkötni a levegő nitrogénjét, ezért növekedésük limitáló faktora a vízben található hozzáférhető foszfor mennyisége. Bizonyos környezeti feltételek mellett egyes cianobaktérium törzsek különféle toxinokat termelnek, és ezek között vannak olyan toxinok, amelyek a rövid idejű vízben tartózkodás esetén is az arra érzékeny fürdőzőknek bőrirritációt, bőrgyulladást okoznak.

Makrofiton és/vagy fitoplankton  
burjánzásának kockázata: nincs adat

Védőterület leírása: nincs adat

## Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése: nincs adat

---

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása: nincs adat

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása: Esetleges szennyezés esetén a fürdési tilalomról a lakosság tájékoztatása több forráson keresztül valósul meg. Az illetékes Önkormányzati Hivatal online úton, esetleg a média bevonásával, a Vas Vármegyei Kormányhivatal a honlapján, valamint a strand bejáratánál is értesülnek a vendégek az információkról.

## Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: Fürdőzők, horgászat, hódok

**A szennyezőforrás jellege:** Nem megfelelő fürdőkultúrával rendelkezők szennyezhetik a felszíni vizet. A kijelölt strandterület mellett a horgászok általi etetés, valamint hódok is ronthatják a víz minőségét.

**A szennyezőforrás lokalizációja:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** nincs adat

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** nincs adat

### Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése: Jelentős ipari, mezőgazdasági szennyezőforrások nem ismeretesek. A felszíni vagy felszín alatti vízbe szennyvízbevezetés a rendelkezésünkre álló adatok alapján nem történik.

**A szennyezőforrás jellege:** nincs adat

**A szennyezőforrás lokalizációja:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:** nincs adat

**Szennyezési útvonalak ábrázolása:** nincs adat

**Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:** nincs adat

## Szentgotthárd-Máriaújfalu, Hársas-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

### A strand fényképfelvételei

