

Vinár, Joó-tó Strand



Alapadatok

Vármegye: Veszprém
Település: Marcalgergelyi
Fürdőhely címe: 8534 Marcalgergelyi, 7/3 Hrsz.

A felszíni víz földrajzi neve: Joó-tó
A felszíni víz jellege: állóvíz
A fürdővíz azonosító jele: HUBW_01915
A fürdővíz-csoport azonosító jele: –
A fürdővíz neve: Vinár, Joó-tó Strand
A fürdővíz rövid neve: Joó-tó Strand

Az illetékes hatóság megnevezése: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

Az illetékes hatóság elérhetősége: **Tel.:** 06-88 / 550-928
e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu
Cím: 8200 Veszprém, József Attila u. 36.

A fürdővíz első engedélyezésének éve: 1999

A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2022

A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve: Vízminőség eredményétől függően.

Vinár, Joó-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség: 47.315500

Monitoring pont K-hosszúság: 17.274600

A felszíni víz használati jellege: **Elsődleges hasznosítás:** természetes fürdővíz, rekreáció, turisztikai hasznosítás, ökológiai; **Másodlagos hasznosítás:** ivóvíz, öntözés, ipari vízhasználat; **Harmadlagos hasznosítás:** hajózás, vízi sport, halászat, horgászat. *Természetes fürdőhelyként kijelölt.*

Átlagos napi fürdőzőszám: nincs adat

Víz átlaghőmérséklete szezonban: 21-23 °C

Átlagos vízmélység: A strand kijelölt fürdőhely, melynek határait, vízmélységét a kormányrendelet alapján meghatározott táblákkal, bójákkal jelölik.

Maximum vízmélység: 1,2 m

A strand vízmélység-profilja: fokozatosan mélyülő


Mederanyag jellemzése: homokos

Jellemzők-e a területre heves szélviharok: Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

Jellemzők-e a területre heves esőzések: Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: kiváló



Vinár, Joó-tó Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:

A strand nagyszerű választás a gyermekes családok részére. A térség legkedveltebb természetes vízü Beach-e számos családbarát szolgáltatással várja a gyermekes családokat. A létesítmény területén hangulatos nádtetős árnyékolók és 70 darab ingyenesen biztosított napágy teszi komfortossá az idelátogatók pihenését. A területen öltöző, ivókút és zuhanyzó is kiépítésre került. A tó adottságaiból fakadóan kiváló vízminőséggel, biztonságos mederrel rendelkezik, melyet rendszeresen ellenőriznek az illetékes szakhatóságok. A több mint 800 tonna aranysárga homok felhasználásával készült strand mellett kialakításra került két darab homokos pálya, mely egyaránt alkalmas strandkézilabdázásra, strandfocizásra és strandröplabdázásra is. A strandolók számára bővítettük boltunk kínálatát strandfelszerelésekkel.

Csapadékvíz bevezetése:

nem

Szennyezést okozó csapadékmennyiség:

Az éghajlat változásából adódóan a csapadékmennyiség csökken, ugyanakkor azok intenzitása növekvő tendenciát mutat. Időbeni eloszlásuk szélsőséges. Utóbbi évekre jellemző a nagy nyári viharok, mikor rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullik. Ebből a helyzetből fakadó fürdővízzel kapcsolatos esetleges egészségkárosító hatások elhárítása, vizsgálata - monitoring vizsgálatok, vízmintavételezések - mindig a pillanatnyi helyzet függvénye.

Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:

nincs adat

Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:

nincs adat

Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:

nincs adat

Cianobaktérium-burjánzás kockázata:

Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:

Nem jellemző, azonban nyári időszakban számolni kell a szélsőséges időjárási viszonyokkal.

Védőterület leírása:

A fürdőhely közvetlen környezetében nem található olyan vízbevezetés, mely a fürdővíz minőségét károsan befolyásolhatja.

Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:

nincs adat

Vinár, Joó-tó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

Monitoring vizsgálatok, vízmintavételi eredmények döntenek el a teendőket.

Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:

strandi információs tábla

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:

Fürdőzők helytelen, nem higiénikus fürdővíz használata.

A szennyezőforrás jellege:

Fürdőzők testfelületéről lemosódó ill. a helytelen fürdési kultúrából a vízbe jutó szennyeződések.

A szennyezőforrás lokalizációja:

pontszerű

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:

Hullámszerű, széljárás eredményeként a szennyeződés minimális mértékben diffúz.

Szennyezési útvonalak ábrázolása:

nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:

Időszakos megjelenés, gyors lefolyás.

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:

nincs adat

A szennyezőforrás jellege:

nincs adat

A szennyezőforrás lokalizációja:

nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:

nincs adat

Szennyezési útvonalak ábrázolása:

nincs adat

Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:

nincs adat

Vinár, Joó-tó Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

A strand fényképfelvételei

